

## Allegato 1

### Corredo Fotografico



**Foto 1** -Vista aerea -

### Lotto 1: Bene 1



**Foto 2** - Accesso al lotto -





**Foto 3 - Corte con cancello automatico -**



**Foto 4 - Prospetto principale -**







**Foto 5 - Prospetto secondario -**



**Foto 6 - Prospetto laterale -**





Foto 7 - Vista interna -



Foto 8 - Vista interna -







Foto 9 - Vista interna -



Foto 10 - Locale contatori -




Foto 11 - Locale deposito -





Foto 12 – Locale spogliatoio -



Foto 13 – Blocco bagni -



Foto 14 – WC -



Foto 15 – Ufficio -







Foto 16 – Locale deposito (variazione interna abusiva da eliminare) -

## Lotto 2: Bene 2



Foto 17 – Accesso al lotto 2 -





**Foto 18** – Corte bene 1 e cancello d'accesso al lotto 2 -



**Foto 19** – Porta d'accesso al bene 2 -








**Foto 20** – *Scala d'accesso al piano primo del bene 2 -*



**Foto 21** – *Pianerottolo -*



**Foto 22** – *Corridoio -*



**Foto 23** – *Vano 1 -*






Foto 24 – Vano 1 -




Foto 25 – Vano 2 -







Foto 26 – Vano 3 -



Foto 27 – Vano 3 -



Foto 28 – Vano 4 -





Foto 29 – Antibagno -



Foto 30 – Bagno disabili -




Foto 31 – Bagno -







Foto 32 – Particolare lesione -



Foto 33 – Particolare lesione -



Foto 34 – Particolare lesione -



Foto 35 – Portafinestra punto di accesso alla copertura





Foto 36 – Accesso alla copertura -

**Lotto 2: Bene 3**



Foto 37 – Scala in ferro prefabbricata accesso al bene 3 -







Foto 38 – Vano d'ingresso -



Foto 39 – Vano 2 -





Foto 40 – bagno -




Foto 41 – Camino vano 1 -



Foto 42 – Vano 3 -





Foto 43 – Vano 4 -



Foto 44 – Bagno 2 -







Foto 45 – Bagno 2 -



Foto 46 – Ripostiglio -

