

## Allegato 9

### RILIEVO FOTOGRAFICO

9.1 Planimetria dell'appartamento con coni ottici.


Foto esterne:

- FOTO 1 - Veduta dell'unità immobiliare, sito in Via Cangiamila 53.
- FOTO 2 - Veduta del portone d'ingresso.
- FOTO 3 - Veduta del prospetto laterale;
- FOTO 4 - Particolare della lesione

Foto interne:

- FOTO 5 - Veduta dell'ingresso a piano terra.
- FOTO 6 - Veduta del soggiorno – pranzo a piano terra.
- FOTO 7 - Veduta della cucina;
- FOTO 8 - Veduta del wc a piano terra.





LOTTO UNICO - ALLEGATI



FOTO 1 - Veduta dell'unità immobiliare, sito in Via Cangiamila 53



FOTO 2 - Veduta del portone d'ingresso



LOTTO UNICO - ALLEGATI



FOTO 3 - Veduta del prospetto laterale;



FOTO 4 - Particolare della lesione



LOTTO UNICO - ALLEGATI



FOTO 5 - Veduta dell'ingresso a piano terra.




FOTO 6 - Veduta del soggiorno – pranzo a piano terra



LOTTO UNICO - ALLEGATI



FOTO 7 - Veduta della cucina;



FOTO 8 - Veduta del wc a piano terra.

