

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Immagine n.1:** foto aerea con inquadramento dell'immobile di interesse (fonte google maps)



**Immagine n.2:** foto aerea con vista ravvicinata dell'immobile di interesse (fonte google maps)



**Foto n.1:** vista facciata ovest con indicazione appartamento al 1° piano oggetto di esecuzione (via Sardegnia)



**Foto n.2:** vista ravvicinata facciata ovest con indicazione appartamento al 1° piano oggetto di esecuzione (via Sardegnia)



**Foto n.3:** vista facciata est con indicazione appartamento al 1° piano oggetto di esecuzione (via Capri)



**Foto n.4:** particolare ingresso immobile al piano terra (Via Capri n.12)



**Foto n.5:** particolare ingresso immobile pignorato sub 2 (vano scala)



**Foto n.6a:** soggiorno-cucina con balcone esposto ad est (inquadramento soggiorno-cucina)



**Foto n.6b:** soggiorno-cucina con balcone esposto ad est (inquadramento soggiorno-cucina)



**Foto n.7a:** soggiorno-cucina con balcone esposto ad est (inquadramento ingresso-soggiorno)




**Foto n.7b:** soggiorno-cucina con balcone esposto ad est (inquadramento ingresso-soggiorno ed accesso alla zona notte)





**Foto n.8a:** balcone facciata est, vista da nord



**Foto n.8b:** balcone facciata est, vista da sud



**Foto n.9:** corridoio con vista verso camere da letto e ingresso al soggiorno



Foto n.10a e n.10b: camera da letto con balcone esposto ad ovest



**Foto n.11:** particolare balcone su facciata ovest



**Foto n.12:** camera da letto con finestra esposta ad ovest



**Foto n.13:** corridoio con vista verso bagno-ripostiglio



Foto n.14: bagno



Foto n.15: ripostiglio