


ALLEGATO 9

Rilievo Fotografico dei tre immobili (Aggiornamento 11.02.2020)



Corso Vercelli n. 334 -Gattinara



Corso Vercelli n. 334 -Gattinara




Corso Vercelli n. 332 -Gattinara



Ingresso alla scala di accesso da cortile comune ad altra proprietà (fotografia del 11.02.2020)



La scala di accesso al piano seminterrato (fotografia del 11.02.2020)




Vista del seminterrato - a destra le botti in muratura (fotografia del 11.02.2020)



Vista del seminterrato (fotografia del 11.02.2020)



Vista del seminterrato (fotografia del 11.02.2020)



Vista del seminterrato (fotografia del 11.02.2020)



Vista del seminterrato - I tini in muratura (fotografia del 11.02.2020)



Vista del seminterrato (fotografia del 11.02.2020)



Altro accesso-uscita dal seminterrato inaccessibile, ma sfociante all'interno della proprietà del piano superiore (fotografia del 11.02.2020)