

SCHEMA PLANIMETRICO STATO DEI LUOGHI

Comune di Malo


Fg. 18 part. 7 sub 2, 3 e 5

ALL. 7

Sub 5:



Piano terra



Piano primo

Non si è potuti accedere alla legnaia posta al piano primo in quanto pericolante. Non è stato dunque possibile rilevarne le consistenze. Viene allegata immagine:



Sub 2 e 3:

Non si è potuti accedere ai garage subb. 2 e 3 posti al piano terra in quanto pericolanti. Non è stato dunque possibile rilevarne le consistenze. Vengono allegate immagini:

Sub 2:



Sub 3:

