

TRIBUNALE DI MARSALA

**ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 05/2023 DEL
R.G.E. CONTRO**

ALL. F

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO UNICO



Foto n. 1 – Vista del fabbricato dalla via Mons. M. Scavo (vedi cono ottico - all. E)



Foto n. 2 – Vista dell'ingresso carrabile alla corte comune dalla via Mons. M. Scavo (vedi cono ottico - all. E)



Foto n. 2 – Vista dell'ingresso pedonale alla corte comune dalla via Mons. M. Scavo (vedi cono ottico - all. E)




Foto n. 4 – Vista dell'ingresso comune (vedi cono ottico - all. E)




Foto n. 5 – Ingresso comune con vano scala (vedi cono ottico - all. E)




Foto n. 6 – Vano scala comune (vedi cono ottico - all. E)

APPARTAMENTO DI PRIMO PIANO



Foto n. 7 – Ingresso (vedi cono ottico - all. E)




Foto n. 8 – Cucina - pranzo (vedi cono ottico - all. E)



Foto n. 9 – Cucina - pranzo (vedi cono ottico - all. E)



Foto n. 10 – balcone 1 (vedi cono ottico - all. E)



Foto n. 11 – Balcone 1 (vedi cono ottico - all. E)




Foto n. 12 – Soggiorno (vedi cono ottico - all. E)




Foto n. 13 - Corridoio (vedi cono ottico - all. E)



Foto n. 14 – Wc 1 (vedi cono ottico - all. E)



Foto n. 15 – Wc 2 (vedi cono ottico - all. E)



Foto n. 16 – Camera da letto 1 (vedi cono ottico - all. E)




Foto n. 17 – Camera da letto 2 (vedi cono ottico - all. E)



Foto n. 18 – Stanza armadi (vedi cono ottico - all. E)



Foto n. 19 – Vista degli spazi comuni dal balcone n.2 (vedi cono ottico - all. E)

Locali di sgombero realizzati abusivamente sulla corte comune



Foto n. 20 – locali di sgombero (vedi cono ottico - all. E)



Foto n. 21 – locali di sgombero (vedi cono ottico - all. E)