

FOTO DI CONTESTO



Figura 1 - Ortofoto circondario ed individuazione fabbricato ed evidenziazione Sub 33



Figura 2 - Foto d'insieme scorcio isolato ed individuazione immobile Sub 33 – Traversa Via Provinciale per San Vito



FOTO ESTERNE



Figura 3 - Ripresa 1: Scorcio prospettico fabbricato con individuazione Unità Fg.49 - P.lla 85 Sub 33 e suo ingresso da Sub 32



Figura 4 – Ripresa 2: Foto d'insieme ingresso alla Uiu da Sub 32 e individuazione immobile. Vista da Trav. v Prov.le San Vito



FOTO INTERNE



Figura 5 – Ripresa 3: Foto d'insieme Prospetto principale visto da cortile Sub 32



Figura 6 – Ripresa 4: Vista insieme su parete ovest - ingresso principale da Sub 32



Figura 7 – Ripresa 5: Vista insieme esterna parete est accesso da Sub 15



Figura 8 – Ripresa 6: Vista insieme parete nord



Figura 9 – Ripresa 7: Vista insieme parete sud



Figura 10 – Ripresa 8: Vista insieme esterna parete est accesso da Sub 15





Figura 11 – Ripresa 9: Vista esterna su Sub 15

