

FOTO DI CONTESTO



Figura 1 - Ortofoto circondario ed individuazione fabbricato



Figura 2 - Foto d'insieme scorcio isolato ed individuazione immobile – Via Provinciale per San Vito



FOTO ESTERNE



Figura 3 - Ripresa 1: Scorcio prospettico fabbricato con individuazione Unità Fg.49 - P.lla 85 Sub 26 da Via Prov.le per San Vito



Figura 4 - Ripresa 2: Scorcio prospettico edificio su traversa Via Prov.le per San Vito e individuazione Subalterno 26



Figura 5 - Ripresa 3: Fronte prospetto principale - Via Provinciale per San Vito



FOTO INTERNE



Figura 6 – Ripresa 4: Ingresso Principale



Figura 7 – Ripresa 5: Vista d'insieme da fondo locale



Figura 8 – Ripresa 6: Vista fondo locale



Figura 9- Ripresa7: Vista insieme ambiente ovest



Figura 10- Ripresa 8 : Vista insieme ambiente est



Figura 11 - Ripresa 9: Vista servizi





Figura 12 - Ripresa 10: Antibagno



Figura 13 – Ripresa 11: wc disabili



Figura 14 – Ripresa 12: Ingresso secondario



Figura 15- Ripresa 13: Particolare infisso

