

FOTO DI CONTESTO



Figura 1 - Ortofoto circondario ed individuazione fabbricato ed evidenziazione Sub 28



Figura 2 - Foto d'insieme scorcio isolato ed individuazione Unità Fg.49 - P.Ila 85 Sub 28 e porzione sub 15



FOTO ESTERNE



Figura 3 - Ripresa 1: Vista dal piazzale esterno sub 15 ingresso cancello area comune sub 28 e sub 13



Figura 4 – Ripresa 2: Foto d'insieme ed individuazione unità immobiliare Sub 28 dal piazzale Sub 15



FOTO INTERNE



Figura 5 – Ripresa 3: Vista ingresso



Figura 6 – Ripresa 4: Vista parete Est d'ingresso con porta a



Figura 7 – Ripresa 5: Vista parete Sud




Figura 8 – Ripresa 6: Vista parete Nord Comune al Sub 13



Figura 9 – Ripresa 7: Vista parete Ovest comune al Sub 31



Figura 10 – Ripresa 8: Vista porta di comunicazione con Sub 31





Figura 11 – Ripresa 9: Scorcio parete Sud Servizi



Figura 12 – Ripresa 10: Vista ex archivio-deposito



Figura 13 – Ripresa 11: Vista ex archivio-deposito



Figura 14 – Ripresa 12: Vista ex spogliatoio



Figura 15 – Ripresa 13: Vista da ex spogliatoio a servizi



Figura 16 – Ripresa 14: Vista antibagno



Figura 17 – Ripresa 15: Vista scorcio antibagno – lavelli - vano wc



Figura 18 – Ripresa 16: Vista lavelli





Figura 19 – Ripresa 17: Scorcio vista lavelli – prese orinatoio – wc



Figura 20 – Ripresa 18: Vista wc e doccia



Figura 21 – Ripresa 19: Vista Wc e doccia



Figura 22 – Ripresa 20: Vista doccia



Figura 23 – Ripresa 21: Vista Wc alla turca



Figura 24 – Ripresa 22: Cupolini a vasistas



Figura 25 – Ripresa 23: Ex Ufficio - Vano autoclave



Figura 26 – Ripresa 24: Ex Ufficio - Vano autoclave



Figura 27 – Ripresa 25: Ex Ufficio - autoclave

