

Perizia
Valutazione di stima di immobili
Procedura R.G. Es. 21/2014
Tribunale di Caltagirone

Allegato "E":
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista esterna dell'immobile



Foto 1- Prospetto su Cola Di Rienzo angolo Via Messina

Ambienti interni



Foto 2 – Corpo scala



Foto 3 – Portoncino d'ingresso all'appartamento





Foto 4- Ingresso



Foto 5 - Soggiorno



Foto 6 - Corridoio



Foto 7 - Cucina





Foto 8 - Bagno



Foto 9 – Camera ragazzi



Foto 9 – Camera matrimoniale

