

Lotto 003 - Villa, box cavalli, terreni

Villa - Strada Annunziata 35



Doppia scalinata - non sono state reperite pratiche edilizie, è necessario procedere con una verifica statica essendo, principalmente, un muro controterra.



Lotto 003 - Villa, box cavalli, terreni

Villa - Strada Annunziata 35



Lotto 003 - Villa, box cavalli, terreni

Villa - Strada Annunziata 35





Stato fessurativo. All'interno alcune fessurazioni sono passanti e visibili anche all'esterno





Umidità da risalita - si verifica prevalentemente a PT in corrispondenza del nucleo originale dell'abitazione che non ha piano seminterrato al di sotto.



Lotto 003 - Villa, box cavalli, terreni

Villa - Strada Annunziata 35

Box cavalli



Secondo ingresso carraio e pedonale
da via Annunziata



Box cavalli - struttura in legno

Lotto 003 - Villa, box cavalli, terreni

Villa - Strada Annunziata 35

Dependance



Ricovero attrezzi originario



Preesistenza trasformata in cucina

