

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
NEGOZIO IN VIA ROMANA, 121 – NETTUNO
Sopralluogo effettuato il 25 marzo 2022



FOTO 1. Planimetria d'ubicazione






FOTO 2. Vista d'insieme del fabbricato verso Sud

Via Marcantonio Colonna, 9 – 00047 Marino





FOTO 3. Vista d'insieme del fabbricato verso Nord





FOTO 4. Vista di via Romana verso Nord





FOTO 5. Vista di via Romana verso Nord





FOTO 6. Vista di via Romana verso Sud





FOTO 7. Vista dell'entrata al negozio oggetto di perizia





FOTO 8. Vista dell'entrata al negozio oggetto di perizia





FOTO 9. Vista dell'entrata al negozio oggetto di perizia



INGRESSO ALL'UNITA' IMMOBILIARE



FOTO 10. Vista interna al negozio verso porta d'ingresso





FOTO 11. Vista interna al negozio verso porta d'ingresso





FOTO 12. Vista interna al negozio verso altra unità immobiliare





FOTO 13. Vista interna al negozio verso interno del locale





FOTO 14. Vista dell'antibagno





FOTO 15. Vista del ripostiglio

