

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 246/2023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Vista aerea





Foto 2 – Ingresso e casa



Foto 3 – Ingresso al seminterrato e scala esterna





Foto 4 – Seminterrato



Foto 5 – Seminterrato





Foto 6 – Piano terra rialzato



Foto 7 – Piano terra rialzato





Foto 8 – Bagno al piano terra



Foto 9 – scala per il primo piano





Foto 10 – Ingresso piano primo



Foto 11 – Interno piano primo





Foto 12 – Interno piano primo



Foto 13 – Infiltrazioni soffitto piano primo





Foto 14 – Altre infiltrazioni



Foto 15 – Camera piano primo





Foto 16 – Piano secondo



Foto 17 – Piano secondo





Foto 18 – Servizio piano secondo



Foto 19 – Interno piano secondo





Foto 20 – Terrazzo piano secondo



Foto 21 – Case vicine viste dal terrazzo





Foto 22 – Locale “autorimessa nascosto dalla vegetazione



Foto 23 – Locale “autorimessa” ingombro ed inagibile

