



FOTO N.4



FOTO N.3



FOTO N.5



FOTO N.6





FOTO N.9



FOTO N.10



superficie cucina da adibire a vano scala

FOTO N.11



FOTO N.12



FOTO N.13



FOTO N.14











FOTO N.21

immagine coperta privacy



FOTO N.22






FOTO N.28



FOTO N.29



FOTO N.30



**INGRESSO INTERNO DAL FABBR.TO PART.712
AL FABBR.TO PART.942**

FOTO N.31













FOTO N.40

06 04 2019



FOTO N.41

**POZZO TRIVELLATO UBICATO
ALL'INTERNO DEL CAPANNONE**

06 04 2019



**piccolo ripostiglio e
tettoia 1° deposito**

FOTO N.44



06 04 2019

MALTA CEMENTIZIA


MATTONI REFRATTARI PIENI

CALCESTRUZZO

LAMIERE GRECATE

TRAVI PORTANTI IN FERRO A DOPPIA T

FOTO N.45



06 04 2019

FOTO N.36

