

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 - prospetto principale edificio – appartamento ubicato al secondo piano



Foto 2 – portone di accesso all'edificio – ingresso condominiale





Foto 3 – androne d'ingresso condominiale



Foto 4 – disimpegno antistante l'accesso all'ascensore e al vano scala condominiale





Foto 5 - Portone di ingresso all'appartamento dal vano scala/ascensore



Foto 6 – Ingresso / soggiorno





Foto 7 – Ingresso / soggiorno



Foto 8 – corridoio 1





Foto 9 – bagno 1 (vasca bagno)



Foto 10 – bagno 1 (idro/sanitari)





Foto 11 – bagno 2 (idro/sanitari)



Foto 12 – bagno 2 (box doccia)





Foto 13 – ripostiglio



Foto 14 – ripostiglio





Foto 15 – camera n, 1



Foto 16 – camera n, 1







Foto 17 – camera n, 2



Foto 18 – camera n, 2





Foto 19 – corridoio 2




Foto 20 – cucina





Foto 21 – cucina



Foto 22 – camera 3





Foto 23 – camera 3



Foto 24 – balcone cortile retrostante





Foto 25 – balcone cortile retrostante



Foto 26 – veranda





Foto 27 – veranda



Foto 28 – veranda





Foto 29 - veranda



Foto 30 – veranda





Foto 31 – balcone cortile antistante



Foto 32 – balcone cortile antistante







Foto 33– veduta panoramica dal balcone/veranda antistante verso Nord/Ovest



Foto 34– veduta dal balcone/veranda antistante verso Sud/Ovest



