


FOTO 1



*Ripresa da Google del fabbricato Condominio Ranixe*

FOTO 2



*Come sopra, particolare del fabbricato indicato dalla freccia*

FOTO 3




*Altro particolare del fabbricato*

FOTO 4




*Il prospetto principale e le due ultime scale di accesso*

FOTO 5



*Come sopra, altra ripresa: in primo piano l'area urbana sub 27*

FOTO 6



*Come sopra, altra ripresa*

FOTO 7



*Ripresa dal fabbricato dell'area urbana sub 27*

FOTO 8




*L'area urbana sub 27*

FOTO 9



*Il vano ascensore insistente sull'area urbana sub 27*

FOTO 10



*Il vano scale insistente sull'area urbana sub 27*

FOTO 11



*Il portone di accesso del fabbricato*

FOTO 12



*Evidenti segni di ammaloramento in corrispondenza dell'atrio*

FOTO 13



*Come sopra, altra ripresa*

FOTO 14



*Come sopra, particolare*

FOTO 15



*Il vano scale*

FOTO 16



*Fessurazioni e ammaloramento del vano scale*

FOTO 17



*Fessurazioni e ammaloramento del vano scale*

FOTO 18



*Fessurazioni e ammaloramento del vano scale*

FOTO 19



*Come sopra, altro particolare*

FOTO 20



*Come sopra, altro particolare*

FOTO 21



*Come sopra, altro particolare*

FOTO 22



*Come sopra, altro particolare*