

RELAZIONE FOTOGRAFICA

TRIBUNALE DI SPOLETO : UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G.E. N. 145/2014 PROMOSSA DA : BANCA DELLE MARCHE SPA

CONTRO :

Beni posti nel Comune di Spoleto – Loc. Petrognano

CATASTO FABBRICATI SPOLETO – FOGLIO 10 PARTICELLA 75/12



Foto n. 1 – Vista zona d'ingresso della proprietà oggetto di esecuzione sull'appezzamento di terreno facente parte della particella 893



Foto n. 2 – Vista della scala di accesso della proprietà oggetto di esecuzione dal terreno facente parte della particella 893 (con indicata nel riquadro giallo la zona di passaggio su altra proprietà per l'accesso)



Foto n. 3 – Vista di parte della porzione di fabbricato oggetto di esecuzione (nel riquadro giallo)



Foto n. 4 – Vista del prospetto frontale della porzione oggetto di esecuzione con particolare degli infissi e della copertura (accesso su scala davanti non consentito)



Foto n. 5 – Vista della zona d'ingresso della porzione di fabbricato, accessibile da altra proprietà (sub 13)



Foto n. 6 – Vista dell'ingresso alla porzione di fabbricato oggetto di esecuzione tramite scalini in muratura



Foto n. 7 – Vista interna della porzione di fabbricato oggetto di esecuzione



Foto n. 8 – Vista interna del vano uso camera della porzione di fabbricato oggetto di esecuzione



Foto n. 9 – Vista del lucernaio presente nella camera



Foto n.10 – Vista del bagnetto presente all'interno della porzione di fabbricato oggetto di esecuzione



Foto n. 11 – Altra Vista zona d'ingresso della proprietà oggetto di esecuzione sull'appezzamento di terreno facente parte della particella 893



Foto n. 12–Vista dell’area urbana di cui al sub 11(acquistata con atto di provenienza allegato) esterna la ristorante, **e non oggetto di esecuzione**



Foto n. 13–Vista del terreno di cui alla particella 138 (acquistata con atto di provenienza allegato e di cui si allega CDU) esterna alla zona di ingresso della porzione immobiliare (su altro lato della strada comunale di Petrognano), **e non oggetto di esecuzione**

