



ALL. 1

Foto DEL 24/7/2023




Foto n° 1 veduta esterna lotti 1 e 2



Foto n° 2 veduta esterna lotti 1 e 2



Foto n° 3 veduta interna lotto 1



Foto n° 4 veduta interna lotto 1





Foto n° 5 veduta interna lotto 1




Foto n° 6 veduta interna lotto 1




Foto n° 7 veduta interna lotto 1



Foto n° 8 veduta interna lotto 1






Foto n° 9 veduta interna lotto 1



Foto n° 10 veduta interna lotto 2



Foto n° 11 veduta interna lotto 2



Foto n° 12 veduta interna lotto 2





Foto n° 13 veduta interna lotto 2



Foto n° 14 veduta interna lotto 2




Foto n° 15 veduta interna lotto 2



Foto n° 16 veduta interna lotto 2






Foto n° 17 veduta interna lotto 2




Foto n° 18 veduta interna lotto 2




Foto n° 19 veduta interna lotto 2



Foto n° 20 veduta interna lotto 2





Foto n° 21 veduta interna lotto 2



Foto n° 22 veduta interna lotto 2



Foto n° 23 veduta interna lotto 2



Foto n° 24 veduta interna lotto 2





Foto n° 25 veduta interna lotto 2



Foto n° 26 veduta interna lotto 2



Foto n° 27 veduta interna lotto 2



Foto n° 28 veduta interna vano scala accesso magazzino piano primo lotto 1 e cantina lotto 2





Foto n° 29 veduta interna vano scala



Foto n° 30 veduta wc p. 2° lotto 2




Foto n° 31 veduta wc p. 2° lotto 2





Foto n° 32 veduta wc p. 2° lotto 2



Foto n° 33 veduta cantine lotto 2




Foto n° 34 veduta cantine lotto 2



Foto n° 35 veduta cantine lotto 2





Foto n° 36 veduta cantine lotto 2



Foto n° 37 veduta cantine lotto 2



Foto n° 38 veduta cantine lotto 2



Foto n° 39 veduta cantine lotto 2





Foto n° 40 veduta allaccio teleriscaldamento nel vano scala al piano terra