


**Documentazione fotografica relativa all'immobile ubicato in  
Monte Cerignone (PU), Piazza Borgo n.4, [REDACTED]**






**Foto scattate nel giorno del sopralluogo - 02/02/2023 -**

**Tecnico incaricato Geom. Monica Profili**



# PUNTI DI SCATTO




PIANO TERRA



PIANO PRIMO  
(PIANO SOTTOTETTO)



PIANO PRIMO  
SOTTOSTRADA



PIANO SECONDO  
SOTTOSTRADA



**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**




**Foto 13**



**Foto 14**



**Foto 15**



**Foto 16**



**Foto 17**