

**Allegato n. 14**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Foto n. **1**

(vista prospetto nord ovest e accesso da via IV Novembre)



Foto n. **2**

(vista tettoia con posti auto abusiva)

Foto n. **3**  
(vista tettoie esterne abusive)



Foto n. **4**  
(particolare esterno edificio)



Foto n. **5**  
(particolare cucina)



Foto n. **6**  
(particolare lavanderia)








Foto n. **7**  
(particolare soggiorno)

Foto n. **8**  
(particolare camera matrimoniale)



Foto n. **9**  
(particolare ingresso e  
vano scala interno)



Foto n. **10**  
(particolare bagno)




Foto n. **11**  
(particolare scala a  
chiocciola)




Foto n. **12**  
(particolare sottotetto)



Foto n. **13**  
(particolare w.c. sottotetto)



Foto n. **14**  
(particolare vano sottoscala)

