

TRIBUNALE DI GENOVA
Esecuzione Immobiliare

Ruolo Esecuzioni 431 / 2023
Giudice : dott.ssa Cristina Tabacchi

PERIZIA IMMOBILE
Chiavari – salita Bacezza civico 11
N.C.E.U. fg. 9 – mapp. 2290

- sub. 6 (cat. A/2)
- sub. 10 (cat. C/6)

ALLEGATO 3
Documentazione fotografica





FOTO n. 1 – 2 : scorci di salita Bacezza nei due sensi
La freccia indica il condominio civico 11






FOTO n. 3 : il prospetto del condominio su salita Bacezza da cui prende accesso
La freccia indica le bucaure dell'appartamento

FOTO n. 4 : l'angolo Sud-Est







FOTO n. 5 : il prospetto Nord del caseggiato
FOTO n. 6 : l'accesso all'autorimessa ed al portone di ingresso





FOTO n. 7 : il portone di accesso al condominio
FOTO n. 8 : il corpo scala






FOTO n. 9 – 10 : l'ingresso dell'appartamento ed il corridoio che disimpegna i vari ambienti






FOTO n. 11 – 12 : il soggiorno dell'appartamento





FOTO n. 13 : scorcio del soggiorno lato Est
FOTO n. 14 : il disimpegno che dà accesso alle due camere lato Nord






FOTO n. 15 – 16 : la camera da letto lato Nord-Est






FOTO n. 17 – 18 : la camera lato Nord, locata






FOTO n. 19 – 20 : il bagno tra le 2 camere, locato





FOTO n. 21 – 22 : la camera lato Nord adiacente all'ingresso






FOTO n. 23 - 24 : la cucina dell'appartamento





FOTO n. 25 - 26 : il bagno che ha accesso da disimpegno adiacente alla cucina






FOTO n. 27 : la vista dalla porta-finestra del soggiorno
FOTO n. 28 : scorcio del balcone accessibile dal soggiorno





FOTO n. 29: scorcio del balcone che ha accesso dalle due camere poste sul lato Nord dell'appartamento
FOTO n. 30 : scorcio del balcone accessibile dalla cucina e dal bagno adiacente






FOTO n. 31 - 32 : la vista dalla camera lato Nord-Est





FOTO n. 33 – 34 : il corridoio di accesso e la cantina dell'appartamento ubicata al piano terra





FOTO n. 35 : l'accesso all'autorimessa del piano seminterrato
FOTO n. 36 : il posto auto annesso all'appartamento, indicato dalla freccia






FOTO n. 37 – 38 : viste del posto auto

