

## Premesse

Nel presente fascicolo vengono riportate le foto del complesso immobiliare; la suddivisione dell'immobile è lo stessa di quella indicata nella planimetria generale (Allegato n.16), in particolare, tenuto conto della importanza del complesso, il report fotografico viene suddiviso in diversi sub allegati; con il presente allegato vengono inserite le immagini degli edifici C, D ed E di seguito indicati.




**Foto n.0** - Corografia dell'area con indicazione (in rosso) dell'edificio in cui si trova l'immobile oggetto di esecuzione; in blu sono indicati gli edifici oggetto del presente allegato.



**Foto n.1** – Vista frontale dell’edificio C – Vista dalla entrata principale



**Foto n.2** – Vista della entrata da via Pernice



**Foto n.3** – Vista da via pernice




**Foto n.4** – Ingresso hall da via Pernice


**Vista degli edifici - Corpo C piano terra: hall, uffici e servizi**



**Foto n.11** – Vista della Hall di entrata



**Foto n.12** – Vista della reception



**Foto n.13** – Vista corridoio verso ristorante e angolo hall



**Foto n.14** – Angolo Hall



Foto n.15 – Area Uffici, dietro Hall

**Vista degli edifici - Corpo D piano terra: bar e sala congressi**



**Foto n.16** – Vista del bar sul piazzale principale



**Foto n.17** – Ulteriore vista del Bar




Foto n.18 – Vista del bar



Foto n.19 – Vista del bancone del Bar



**Foto n.20** – Vista dell'area retrostante il bar



**Foto n. 21** – Porticato di separazione Bar – Sala Congressi



**Foto n.22** – Entrata sala Congressi



**Foto n.23** – Vista della sala congressi




**Foto n.24** – Vista della sala congressi



**Foto n.25** – Vista della sala congressi

**Vista degli edifici - Corpo E, piano terra: ristorante, cucina e centro benessere**



**Foto n.26** – Vista della sala ristorante



**Foto n.27** – Vista della sala ristorante



Foto n.28 – Ulteriori vista della sala Ristorante



Foto n.29 – Vista della cucina



**Foto n.30** – Ulteriore vista della cucina



**Foto n.31** – Vista della zona servizi a confine con l'edificio F



Foto n.32 – Accesso all'edificio F



Foto n.33 – Corridoio verso il centro benessere




Foto n.34 – Reception verso il centro benessere






Foto n.35 – Area centro benessere vasca idromassaggio



**Foto n.36** – Area centro benessere - sullo sfondo è presente il bagno turco



**Foto n.37** – Area centro benessere – sala massaggi



Foto n.38 – Saletta Erice. Oggi adibita a magazzino

**Vista degli edifici – Corpi C, D, E, corte interna**



**Foto n.39** – Vista della corte esterna e della fontana



**Foto n.40** – Vista della corte esterna lato centro benessere



**Foto n.41** – Ulteriori vista della corte esterna lato ristorante



**Foto n.42** – Vista della corte esterna lato hall




**Foto n.43** – Ulteriore vista della corte esterna dalla suite. Si nota che le stanze al piano primo sono dotate di terrazzino esterno




**Foto n.44** – Ulteriore vista della corte esterna



**Foto n.45** – Porticato sala ristorante



**Foto n.46** – Porticato centro benessere




**Foto n.47** – Porticato sala congressi



**Foto n.48** – Porticato Hall


**Vista degli edifici – Corpi C, D, E: stanza tipo al piano primo**






**Vista degli edifici – Corpi C, D, E: stanza tipo al piano secondo**





**Vista della stanza tipo al piano secondo.**

**Vista degli edifici – Corpo E: piano attico suite**





**Vista degli edifici – Corpo C: piano attico suite – stanze da completare**



