

## Premesse

Nel presente fascicolo vengono riportate le foto del complesso immobiliare; la suddivisione dell'immobile è lo stessa di quella indicata nella planimetria generale (Allegato n.16), in particolare, tenuto conto della importanza del complesso, il report fotografico viene suddiviso in diversi sub allegati; con il presente allegato vengono inserite le immagini degli edifici F e G di seguito indicati.




**Foto n.0** - Corografia dell'area con indicazione (in rosso) dell'edificio in cui si trova l'immobile oggetto di esecuzione; in blu sono indicati gli edifici oggetto del presente allegato.

**Vista degli edifici - corpo F: Bagli**




**Foto n.1** – Vista della area esterna al corpo F




**Foto n.2** – Ulteriore vista dell'area esterna, sullo sfondo la porta di entrata



**Foto n.3** – Vista dell'area di collegamento al baglio esterno



**Foto n.4** – Vista dell'atrio esterno su cui è inserito anche l'immobile individuato al foglio 192, part. 93, sub 11



**Foto n.5** – Vista della sala ristorante



**Foto n.6** – Ulteriore vista della sala intrattenimenti - ristorante



Foto n.7 – Ulteriore Vista della sala




Foto n.8 – Vista dei bagni



**Foto n.9** –Vista della sala congressi



**Foto n.10** – Ulteriore vista della sala congressi




**Foto n.11** – Particolare del tetto della sala congressi




**Foto n.12** – Vista uscita verso esterno sala ristorante


**Vista degli edifici - corpo G: Piano seminterrato ed area esterna**




**Foto n.13** – Vista dell’entrata per l’accesso al seminterrato adibito ad autorimessa



**Foto n.14** – Vista del piano seminterrato adibito ad autorimessa, accesso da via Pernice



**Foto n.15** – Vista del corridoio al piano seminterrato a sx il magazzino, sullo sfondo le porte che vanno ai servizi e ai locali tecnici



**Foto n.16** – Vista dei servizi al piano seminterrato



**Foto n.17** – Corridoio locali tecnici



**Foto n.18** – Vista del locale tecnico


**Vista area esterna**



**Foto n.19** – Vista dell'area in cui è ad oggi ubicata la piscina



**Foto n.20** – Ulteriore vista della piscina



**Foto n.21** – Vista collegamento piscina baglio



**Foto n.24** – Ulteriore vista dell'area di collegamento



**Foto n.25** – Vista del piazzale esterno



**Foto n.26** – Prospetto frontale



**Foto n.27** – Ulteriore vista del prospetto frontale



**Foto n.26** – Vista del piazzale esterno e dell'entrata principale