

**ALLEGATO N°6**  
RILIEVO FOTOGRAFICO

## COMPENDIO PIGNORATO



Foto 1 – Aerofotogrammetria con individuazione del compendio pignorato



Foto 2 – Vista del complesso residenziale a schiera realizzato alla fine di Via Papa Giovanni XXIII





Foto 3 - Accesso all'area condominiale da Via Papa Giovanni XXIII, n.62




Foto 4 – Prospetto del complesso residenziale con affaccio su Via Papa Giovanni XXIII





*Foto 5 - Cancello pedonale d'accesso all'immobile*



*Foto 6 - Cancello pedonale d'accesso all'immobile*





*Foto 7 - Vista del percorso pedonale all'interno del giardino di pertinenza esclusiva*



*Foto 8 - Vista del giardino di pertinenza esclusiva*





Foto 9 - Scorcio del portico antistante l'ingresso all'unità immobiliare



Foto 10 - Scorcio del portico antistante l'ingresso all'unità immobiliare





Foto 11 – Vetrata d'accesso all'unità immobiliare (cucina)



Foto 12 - Finestra d'accesso all'unità immobiliare (soggiorno)





Foto 13 - Vista della cucina




Foto 14 - Vista della cucina





Foto 15 - Locale dispensa/lavanderia retrostante la cucina



Foto 16 - Vista del Soggiorno/pranzo





Foto 17 – Vista del Soggiorno/pranzo



Foto 18 – Vista del Soggiorno/pranzo






Foto 19 – Disimpegno zona giorno



Foto 20 – Disimpegno zona giorno







Foto 21 - Terrazza



Foto 22 – Terrazza





Foto 23 – Scala di collegamento tra i piani



Foto 24 – Disimpegno zona notte (piano primo)







Foto 25 - Cameretta (piano primo)



Foto 26 - Cameretta (piano primo)





Foto 27 – Balcone ad uso esclusivo della cameretta (piano primo)



Foto 28 - Camera matrimoniale (piano primo)





Foto 29 - Camera matrimoniale (piano primo)



Foto 30 - Bagno zona notte (piano primo)







Foto 31 - Dettaglio dei fenomeni di degrado nel bagno della zona notte



Foto 32 – Camera adibita a ripostiglio





Foto 33 - Camera adibita a ripostiglio



Foto 34 - Dettaglio dei fenomeni di degrado del locale adibito a ripostiglio



Foto 35 - Vista dell'ambiente sottotetto



Foto 36 - Vista dell'ambiente sottotetto





Foto 37- Dettaglio del generatore a gas