

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1 - Comune di Quarto D'Altino, località Portograndi.  
Con pallino rosso il punto in cui si trovano i beni in esame.  
Immagine estratta da Google Maps.



FOTO 2 - La Via Trieste in direzione San Donà di Piave.  
Sulla destra il complesso con l'accesso ponte al negozio esposizione.



FOTO 3 - Il corpo principale del complesso.  
Con freccia rossa l'unità ad uso abitativo.  
Sulla destra, parte dello scoperto esclusivo accessibile dal sotto passo  
indicato con freccia verde.



FOTO 4 - La strada di accesso al complesso.  
Con freccia rossa l'accesso al negozio esposizione di cui alla foto 2.



FOTO 5 - Il complesso dallo scoperto comune anche a terzi.  
In primo piano i cinque garage di proprietà di terzi.



FOTO 6 - Il corpo capannone di un piano fuori terra, ripreso dallo scoperto comune.  
Sulla sinistra, con frecce rosse, i fabbricati di proprietà di terzi.



FOTO 7 - Il sottopasso che consente il passaggio dallo scoperto comune allo scoperto esclusivo.



FOTO 8 - Le coperture curve e a falde del corpo principale viste dalla copertura piana dello stesso corpo.



FOTO 9 - La copertura piana del corpo principale.  
Si nota il traliccio per le antenne Ascom.  
In primo piano la cabina del montacarichi.



FOTO 10 - Vista della copertura del corpo capannone con manto in eternit rivestito da guaina impermeabile.



FOTO 11 - L'interno del corpo capannone formato da struttura e copertura in metallo.



FOTO 12 - L'interno del corpo capannone formato da struttura e copertura in metallo.



FOTO 13 - Il locale seminterrato accessibile dal corpo capannone.  
Detto locale si trova sotto la proprietà di terzi.



FOTO 14 - Lo scoperto a est del corpo capannone.



FOTO 15 - Corpo principale. Piano terra.  
Il locale disbrigo. Si notano il vano scala e la porta del montacarichi.  
Con freccia rossa il passaggio tra il corpo capannone e il disbrigo del corpo principale.



FOTO 16 - Corpo principale. Piano terra.  
Il laboratorio.





FOTO 17 - Corpo principale. Piano terra.  
Uno dei locali realizzati senza autorizzazione, in aderenza al lato sud, accessibili sia dall'interno del corpo principale che dallo scoperto esclusivo.



FOTO 18 - Corpo principale. Piano primo.  
Vista da una delle terrazze della copertura del corpo capannone e di una delle proprietà di terzi (con freccia rossa).



FOTO 19 - Corpo principale. Piano primo.  
Il negozio esposizione.



FOTO 20 - Corpo principale. Piano primo.  
Il negozio esposizione e gli uffici.



FOTO 21 - Corpo principale. Piano secondo.  
Magazzino. Al centro, in fondo, la porta di accesso all'abitazione.



FOTO 22 - Corpo principale. Piano secondo.  
L'abitazione. Uno dei locali.



FOTO 23 - Corpo principale. Piano secondo.  
L'abitazione. Il bagno.



FOTO 24 - Corpo principale. Piano secondo.  
L'abitazione. La cucina.



FOTO 25 - Corpo principale. Piano terzo.  
Il magazzino sotto la copertura curva.



FOTO 26 - Corpo principale. Piano terzo.  
L'accesso alla terrazza ove sono allocate le antenne Ascom.



FOTO 27 - Lo scoperto esclusivo dalla terrazza al piano quarto.  
Si notano le vasche.



FOTO 28 - Particolare delle vasche.



FOTO 29 - Lo scoperto esclusivo.  
Il cumulo di terra.