

### **Immobile 1:**

*Ente urbano distinto al Catasto Terreni al Fg. 20 mappale 3319 e terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 20 mappale 3317, il tutto con entrostante fabbricato in corso di costruzione (sito in via Bologna, angolo via Torino)*



Foto n. 1: Ingresso Via Bologna n. 21



Foto n. 2: Ingresso –soggiorno



Foto n. 3: Sala da pranzo



Foto n. 4: Cucinino



Foto n. 5: Terrazza a livello con affaccio su via Torino



Foto n. 6: Veduta sul retro dalla via Torino



Foto n. 7: Porta che dall'ingresso soggiorno conduce alle scale e al bagno



Foto n. 8.1 e 8.2: bagno piano terra



Foto n. 9: Scala di accesso al piano primo



Foto n. 10: Disimpegno



Foto n. 11.1 e 11.2: bagno piano primo



Foto n. 12.1 e 12.2: camera da letto matrimoniale



Foto n. 13.1 e 13.2: camera da letto singola




Foto n. 14.1 e 14.2: camera da letto singola




Foto n. 15.1 e 15.2: scala che conduce al seminterrato




Foto n. 16: locale artigianale al piano seminterrato



Foto n. 17: locale artigianale al piano seminterrato



Foto n. 18: locale artigianale al piano seminterrato



Foto n. 19: accesso esterno al locale artigianale al piano seminterrato



Foto n. 20: veduta dall'alto del cortile di accesso al locale commerciale



Foto n. 21: veduta del terreno intorno all'immobile

**Immobile 2:**

*Terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 11 mappale 139*



Foto n. 22: vista aerea terreno Fg. 11 mapp. 139, via Foscolo



Foto n. 23: veduta dalla via Foscolo del terreno Fg. 11 mapp. 139

**Immobile 3:**

*Fabbricato distinto al Catasto Fabbricati al Fg. 20 mappale 1354 sub 2  
(Via Nuova n. 30-32).*



Foto n. 24.1 e 24.2: ingresso dalla via Nuova



Foto n. 25: atrio di ingresso



Foto n. 26.1 e 26.2: camera da letto piano terra



Foto n. 27.1 e 27.2: cucina



Foto n. 28: particolare della porta di accesso al cortile esterno



Foto n. 29: cucinotto



Foto n. 30: particolare umidità cucinotto




Foto n. 31.1 31.2: bagno



Foto n. 32: particolare tracce umidità e distacco intonaco nel bagno



Foto n. 33.1 e 33.2: accesso al cortile



Foto n. 34: cortile



Foto 35: ripostiglio nel cortile



Foto n. 36: porta di accesso al sottotetto



Foto n. 37: stanza al piano primo



Foto n. 38: stanza al piano primo



Foto n. 39: stanza al piano primo



Foto n. 40: particolare dell'umidità nel corridoio



Foto 41: sottotetto

#### **Immobile 4:**

*Terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 30 mappale 71*



Foto n. 42: inquadramento aereo terreno Fg. 30 mapp. 71, S.P. 5.32



Foto n. 43: veduta aerea terreno Fg. 30 mapp. 71, S.P. 5.32



Foto n. 44: terreno Fg. 30 mapp. 71, S.P. 5.32



Foto n. 45: terreno Fg. 30 mapp. 71, S.P. 5.32

## **Immobile 5:**

*Terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 37 mappale 41*




Foto n. 46: inquadramento aereo terreno Fg. 37 mapp. 41



Foto n. 47: veduta aerea terreno Fg. 37 mapp. 41



Foto n. 48: terreno Fg. 37 mapp. 41



Foto n. 49: terreno Fg. 37 mapp. 41

**Immobile 6:**

*Terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 7 mappale 14*



Foto n. 50: inquadramento aereo terreno Fg. 7 mapp. 14



Foto n. 51: veduta aerea terreno Fg. 7 mapp. 14



Foto n. 52: terreno Fg. 7 mapp. 14



Foto n. 53: terreno Fg. 7 mapp. 14