



Vista principale del fabbricato



Vista generale dalla provinciale 155



Vista generale dal cancello di ingresso sulla stradina di arrivo



Ambiente del PT - Soggiorno/ingresso



Ambiente del PT - Soggiorno/ingresso  
Visibile il nuovo vano scala realizzato a due rampe



Ambiente del PT - cucina





PT - Camera da letto principale



P1 - zona arrivo vano scala



Bagno al PT



Bagno P1

Entrambi privi di antibagno



P1 - Camera ricavata in ex vano rustico



P1 - cucina



P1 - camera





P2 - sottotetto ristrutturato  
E' visibile sul lato sinistro del fondo il piccolo volume in cui è stato realizzato un bagno



P2 - camera adibita palestra



Interrato - cantina





Terreni agricoli di fatto pertinenza della casa - Giardino



Vista del giardino dal cortile dell'abitazione



Recinzione sul fondo della particella 373 e vista del fabbricato abusivo





PT - vano destinato a box



Porzioni adibite a pertinenza  
sul confine ovest della proprietà



Piccola costruzione non riportata in mappa