

**TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA C.V.**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**PROC. N°43/06 R.G.**

**FALLIMENTO** 

**GIUDICE : DOTT.SSA MARTA SODANO**

***CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO INTEGRATIVA***

*IL C.T.U.*  
*ing. WALTER ANTUONO*  
*Via Turati, 83*  
*81100 Caserta*  
*Cell.329/6940197*  
*PEC: [walter.antuono@pec.it](mailto:walter.antuono@pec.it)*

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**GIUDICE DELEGATO DR.SSA MARTA SODANO**

**MANDATO**

A seguito di richiesta da parte del curatore fallimentare dott.ssa Loredana Palumbo, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio ing. Antuono Walter, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Caserta col numero d'iscrizione n°862 e residente in Caserta alla Via Turati n°83, rimette alla S.V. **“l’indicazione di almeno tre confini”** dell’immobile oggetto di fallimento sito in Teverola (Ce) alla Via IV Traversa s.n.c.

Come relazionato nell’Integrazione del 17/04/2024 e comunicato telefonicamente al curatore fallimentare, l’immobile censito al Catasto Fabbricato al F.5 P.lla 5312 sub 11 ed oggetto di fallimento, è posto interamente al P.T. del fabbricato.

Esso, come da elaborato planimetrico del Catasto Fabbricati del Comune di Teverola, è confinante a nord con rampa di accesso al cantinato e con la rampa scala condominiale comune; agli altri lati è confinante con area comune.

Per quanto riguarda i confini della p.lla 5312 si precisa che i fondi limitrofi confinanti sono:

- 1) a nord F.5 p.lla 5361
- 2) a sud F5 p.lla 5470
- 3) ad est F.5 p.lla 5617 e p.lla 5432
- 4) ad ovest F.5 p.lla 5187 (destinata a strada di lottizzazione)

Con scrupolosa coscienza di aver in maniera giusta ottemperato all’incarico ricevuto, rassegno la presente relazione nelle mani del Signor Giudice, sempre disponibile ad eventuali chiarimenti ed altri incarichi.

CASERTA 30/04/2024

Il Consulente Tecnico  
Ing. Walter Antuono