

ALLEGATO 1.
*Documentazione fotografica
lotto 001 (da foto 1 a foto 41).*





Foto 1

vista nord-ovest del fabbricato



Foto 2

vista ovest del fabbricato






Foto 3

piscina
piano terra




Foto 4

piscina
piano terra

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 5

vasca idromassaggio
piano terra




Foto 6

vasche
piano terra

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi






Foto 7

vasca idromassaggio
piano terra




Foto 8

vasca riabilitativa
piano terra

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 9

spogliatoi
piano terra



Foto 10

spogliatoi
piano terra

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 11

docce
piano terra



Foto 12

W.C.
piano terra

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 13

corte esterna

piano terra



Foto 14

scala esterna

piano terra

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 15

corte esterna
piano primo



Foto 16

portico
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 17

veduta panoramica
piano primo




Foto 18

ingresso-hall
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 19

archivio
piano primo




Foto 20

W.C.
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi






Foto 21

ufficio-direzione
piano primo



Foto 22

area palestra
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 23

palestra correttiva
piano primo




Foto 24

palestra riabilitazione
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 25

sala danza
piano primo



Foto 26

spogliatoi
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi






Foto 27

docce
piano primo



Foto 28

W.C.
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi






Foto 29

attesa

piano primo



Foto 30

stanza medica

piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 31

stanza medica
piano primo




Foto 32

disimpegno
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi






Foto 33

sala fisioterapia
piano primo




Foto 34

sala fisioterapia
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 35

centro estetico
piano primo



Foto 36

ingresso
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi






Foto 37

saletta
piano primo




Foto 38

saletta
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi





Foto 39

saletta
piano primo



Foto 40

W.C.
piano primo

Giudice Dr. Ugo SCAVUZZO
Curatore/Custode: Avv. Lidia Di Blasi
Perito: Ing. Biagio Petrisi



Foto 41



zona serbatoi/macchine/climatizzazione
piano primo

