


CORPO "A" - R.G. 113/2021

VIA DEL PIOPPO n.6
RECANATI (MC)


FOGLIO 72 - PART. 83 - SUB. 5



CORPO "B" - R.G. 113/2021

VIA DEL PIOPPO n.6
RECANATI (MC)

FOGLIO 72 - PART. 83 - SUB. 3




PUNTI DI VISTA FOTOGRAMMI
PIANO TERRA

CORPO "C" - R.G. 113/2021

VIA DEL PIOPPO n.6
RECANATI (MC)

FOGLIO 72 - PART. 83 - SUB. 4




PUNTI DI VISTA FOTOGRAMMI
PIANO PRIMO



CORPO "C" - R.G. 113/2021

VIA DEL PIOPPO n.6
RECANATI (MC)

FOGLIO 72 - PART. 83 - SUB. 4



PUNTI DI VISTA FOTOGRAMMI
PIANO SECONDO




R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 00 – individuazione cartografica



FOTO 00 – individuazione cartografica



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 01 – vista esterna



FOTO 02 – vista esterna



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 03 – vista esterna



FOTO 04 – vista esterna



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 05 – vista esterna



FOTO 06 – vista esterna



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 07 – vista esterna



FOTO 08 – vista esterna



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 09 – vista esterna



FOTO 10 – vista esterna



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 11 – vista interna piano seminterrato Laboratorio / Deposito sub.5



FOTO 12 – vista interna piano seminterrato Laboratorio / Deposito sub.5



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 13 – vista interna piano seminterrato Laboratorio / Deposito sub.5



FOTO 14 – vista interna piano seminterrato Laboratorio / Deposito sub.5




R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 15 – vista interna piano seminterrato wc sub.5



FOTO 16 – vista interna piano seminterrato Laboratorio / Deposito sub.5



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 17 – vista interna piano seminterrato wc sub.5



FOTO 18 – vista interna piano seminterrato Laboratorio / Deposito sub.5



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 19 – vista interna piano terra studio sub.3



FOTO 20 – vista interna piano terra studio sub.3



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 21 – vista interna piano terra anti bagno sub.3



FOTO 22 – vista interna piano terra anti bagno sub.3



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 23 – vista interna piano terra bagno sub.3



FOTO 24 – vista interna piano terra bagno sub.3



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 25 – vista interna piano terra garage sub.3



FOTO 26 – vista interna piano terra garage sub.3



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 27 – vista interna piano terra balcone sub.3



FOTO 28 – vista interna piano terra balcone sub.3



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 29 – vista interna ingresso vano scala piano terra sub.3



FOTO 30 – vista interna ingresso vano scalapiano terra sub.3




R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 31 – vista interna scala sub.4 da piano terra a pianerottolo intermedio



FOTO 32 – vista interna scala sub.4 da pianerottolo intermedio



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 33 – vista interna scala sub.4 da piano primo a pianerottolo intermedio



FOTO 34 – vista interna ingresso abitazione sub.4 da pianerottolo piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 35 – vista interna soggiorno piano primo



FOTO 36 – vista interna soggiorno piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 37 – vista interna cucina piano primo



FOTO 38 – vista interna cucina piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 39 – vista esterna balcone cucina/soggiorno piano primo



FOTO 40 – vista esterna balcone cucina/soggiorno piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 41 – vista interna disimpegno zona notte piano primo



FOTO 42 – vista interna disimpegno zona notte piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 43 – vista interna camera 1 piano primo



FOTO 44 – vista interna camera 1 piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 45 – vista esterna balcone camera 1 piano primo



FOTO 46 – vista esterna balcone camera 1 piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 47 – vista interna cameretta piano primo



FOTO 48 – vista interna cameretta piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 49 – vista interna bagno piano primo



FOTO 50 – vista interna bagno piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 51 – vista interna camera 2 piano primo



FOTO 52 – vista interna camera 2 piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 53 – vista interna wc piano primo



FOTO 54 – vista interna di un wc piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 55 – vista interna wc piano primo



FOTO 56 – vista interna wc piano primo




R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 57 – vista interna scala di accesso alla soffitta dal piano primo



FOTO 58 – vista interna scala di accesso alla soffitta dal piano primo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 59 – vista interna soffitta piano secondo



FOTO 60 – vista interna soffitta piano secondo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 61 – vista interna soffitta piano secondo



FOTO 62 – vista interna soffitta piano secondo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 63 – vista interna wc piano secondo



FOTO 64 – vista interna ripostiglio piano secondo




R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 65 – vista esterna balcone piano secondo



FOTO 66 – vista esterna balcone piano secondo



R.G. 113/2021
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via del Pioppo 6 – Recanati (MC)

FOTO 67 – vista interna sottotetto piano secondo



FOTO 68 – vista esterna balcone piano secondo

