

**ALLEGATO N. 13 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**





**Foto n. 1** - Vista esterna dalla via San Miceli del fabbricato oggetto di pignoramento






**Foto n. 2** - Vista esterna dalla via San Biagio del fabbricato oggetto di pignoramento





**Foto n. 3** - Vista dell'ingresso-soggiorno posto al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento





**Foto n. 4** - Vista della camera posta al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento





**Foto n. 5** - Vista della scala interna che dal piano terra conduce al piano primo del fabbricato oggetto di pignoramento





**Foto n. 6** - Vista della camera 1 posta al piano primo del fabbricato oggetto di pignoramento





**Foto n. 7** - Vista della camera 2 posta al piano primo del fabbricato oggetto di pignoramento





**Foto n. 8** - Vista del vano soggiorno posto al piano primo del fabbricato oggetto di pignoramento





**Foto n. 9** - Vista del bagno posto al piano primo del fabbricato oggetto di pignoramento






**Foto n. 10** - Vista della scala interna che dal piano primo conduce al piano secondo-terrazzo del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 11 - Vista della cucina posta al piano secondo del fabbricato oggetto di pignoramento





**Foto n. 12** – Vista del disimpegno tra la cucina ed il locale di sgombero al piano secondo del fabbricato oggetto di pignoramento





**Foto n. 13** - Vista del locale di sgombero posto al piano secondo del fabbricato oggetto di pignoramento





**Foto n. 14** - Vista del terrazzo al piano secondo del fabbricato oggetto di pignoramento





**Foto n. 15** - Vista del terrazzo al piano secondo del fabbricato oggetto di pignoramento

