

ING. GIANMARCO PILO
VIA DEI CONVERSI N°1
09129 CAGLIARI
TEL. 070/4636270
e-mail: gianmarco.pilo@tin.it

PERIZIA TECNICA D'UFFICIO – TRIBUNALE DI SASSARI


D.08.01 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMMOBILE N. 08


ALLEGATO D.08.01 – DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA IMMOBILE N.08

PROCEDIMENTO PREFALLIMENTARE N°81/2019
TRIBUNALE DI SASSARI


AGOSTO 2020



N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
001	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale dell'immobile ripresa da via Melchiorre Murenu.	 A wide-angle photograph of a three-story pink building with a flat roof and a balcony. The building is situated on a street with a white car parked in front. A blue car is partially visible on the right. The sky is clear and blue.
002	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista ravvicinata dell'immobile ripresa da via Melchiorre Murenu.	 A close-up photograph of the ground floor of the pink building. It shows a storefront with large windows displaying colorful posters. A black car is parked in front. A blue rectangular redaction box covers the middle part of the image.


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
003	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista dell'area esterna coperta che permette l'accesso al punto vendita ripresa da via Melchiorre Murenu.	
004	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale dell'area di accesso al punto vendita.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
005	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista della porta che consente l'ingresso al punto vendita.	 A photograph showing the interior of a commercial space. The floor is made of light-colored square tiles. On the right, there is a doorway leading to a shop. A shopping cart is visible near the doorway. The walls are covered in light-colored tiles.
006	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista di una delle corsie del supermercato che conduce al reparto salumeria.	 A photograph showing an aisle in a supermarket. The aisle is lined with shelves stocked with various products. A fire extinguisher is visible on the left side of the aisle. The floor is made of light-colored square tiles.

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
007	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale del reparto ortofrutta.	
008	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale del reparto banco frigo.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
009	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale delle due corsie che conducono al reparto salumeria.	 A photograph showing a perspective view down a grocery store aisle. On the left, there are tall metal shelves stocked with various packaged goods, including bags of snacks and boxes. On the right, there are lower shelves, some of which are empty, and others with more packaged items. The floor is made of light-colored square tiles. Fluorescent lights are visible on the ceiling.
010	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale della corsia che conduce alle casse.	 A photograph showing a perspective view down a grocery store aisle. The aisle is lined with shelves filled with various packaged goods, including boxes of cereal and bags of snacks. The floor is made of light-colored square tiles. Fluorescent lights are visible on the ceiling. In the background, a person is visible near a counter, and a yellow trash bin is present. The aisle appears to lead towards the checkout area.

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
011	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale del reparto adibito alla vendita dei salumi e del pane.	
012	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista dell'area riservata al personale che si occupa della vendita di salumi e pane.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
013	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale degli scaffali collocati frontalmente alla salumeria.	
014	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale delle due corsie che conducono alla zona delle casse collocate all'ingresso del punto vendita.	


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
015	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale della corsia che costeggia la macelleria e che conduce al reparto surgelati.	 A photograph showing a long, narrow aisle in a grocery store. The aisle is lined with shelves on both sides, primarily filled with various bottles of wine. The floor is made of light-colored square tiles. Fluorescent lights are mounted on the ceiling, illuminating the aisle. In the background, more shelves and a counter area are visible.
016	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale del reparto macelleria.	 A photograph of a refrigerated display case in a grocery store. The case is filled with numerous trays of packaged meat products, including what appears to be sliced meats and sausages. The trays are arranged neatly on the shelves of the case. In the background, there are more shelves stocked with various grocery items, and a metal ladder is visible on the left side of the frame.

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
017	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista di dettaglio di uno dei due banchi adibiti alla vendita di carne.	
018	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale dell'interno della macelleria.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
019	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale dell'interno della macelleria con inquadratura rivolta verso la finestra che si affaccia sul reparto vendite.	 A photograph showing the interior of a butcher shop. In the foreground, there is a stainless steel counter with a scale, a water bottle, and some papers. Behind the counter, there is a large window that looks out onto a display area with shelves of products. To the right, there is a meat slicer and other equipment. The floor is tiled.
020	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale delle celle frigo collocate nella macelleria.	 A photograph showing the interior of a butcher shop, focusing on two large white refrigerated doors. The doors are set into a wall. To the left, there is a grey metal cabinet. The floor is tiled. The ceiling has fluorescent lights.

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
021	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista della corsia che si affaccia alla macelleria. Si noti che sulla corsia si affaccia anche una porta all'interno della quale è collocato un quadro elettrico.	
022	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista di dettaglio del quadro elettrico a servizio del supermercato.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
023	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista della corsia che dalla macelleria conduce all'ingresso del supermercato	
024	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista della corsia che dalla macelleria conduce al reparto surgelati.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
025	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista ravvicinata del reparto surgelati.	
026	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale delle corsie del supermercato riprese in corrispondenza della zona surgelati.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
027	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista della corsia che dal reparto surgelati conduce all'ingresso del supermercato.	
028	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista della porta che conduce al "magazzino 1".	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
029	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale del magazzino.	
030	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale dell'area di ingresso al supermercato nella quale sono collocate le casse.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
031	<p>Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista della scala che dal piano terra conduce al piano seminterrato. Si noti anche la presenza della riserva idrica a servizio del complesso immobiliare.</p>	
032	<p>Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale della porzione di disimpegno che conduce agli spogliatori e ai servizi.</p>	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
033	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale dei servizi igienici.	
034	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale degli spogliatoi.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
035	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale del disimpegno del seminterrato.	
036	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale delle celle collocate nel seminterrato.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
037	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale dell'armadio rack relativo alla rete LAN dell'immobile.	
038	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale dell'evaporatore a servizio dell'immobile.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
039	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista di dettaglio del compressore a servizio dell'immobile.	
040	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista generale di un altro evaporatore a servizio dell'immobile.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
041	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu – Vista del quadro generale di distribuzione a servizio dell'immobile.	
042	Locale commerciale sito in Sassari, via Murenu - Vista delle unità esterne relative al condizionamento dell'edificio.	