

Tribunale di Alessandria

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

N° 106/2021

LOTTO 001

FABBRICATI AL

Foglio 2, part. 138, sub. 4, categoria A/4, classe 3, consistenza 7 vani;

Documentazione Fotografica



LOTTO 001 - casa unifamiliare



Figura 1- prospetto su cortile



Figura 2- prospetto su cortile



Figura 3- prospetto locale di sgombero-legnaia



Figura 4- prospetto locale di sgombero-legnaia



Figura 5- portone verso il cortile



Figura 6- collegamento su mappale 139



Figura 7- Prospetto legnaia-cantina



Figura 8- legnaia



Figura 9- Legnaia



Figura 10- locale di sgombero



Figura 11- Locale di sgombero



Figura 12- ingresso cantina



Figura 13 - Ingresso da via San Bernardino



Figura 14 - Avvolgibile al piano terra verso via San Bernardino



15 - serramenti su via San Bernadino



Figura 16 - Serramenti area cucina



Figura 17 - Cucina



Figura 18 - Cucina



Figura 19 - Caldaia murale



Figura 20 - Infiltrazioni area cucina



Figura 21 - Bagno




Figura 22 - Bagno



Figura 23 - Efflorescenze nel bagno



Figura 24 - Efflorescenze cucina



Figura 25 – soggiorno



Figura 26 – soggiorno



Figura 27- corridoio d'ingresso




Figura 28 – portoncino d'ingresso



Figura 29 - Scala



Figura 30 - particolare area soggiorno



Figura 31- Camera singola piano 1




Figura 32 - Camera singola piano 1



Figura 33 – Balcone



Figura 34 – Camera matrimoniale piano 1



Figura 35 – Camera matrimoniale piano 1



Figura 36 – scala verso sottotetto



Figura 37 - sottotetto



Figura 38 - sottotetto



Figura 39 - sottotetto



Figura 40 - particolare impianto elettrico



Figura 41 - impianto telefonic




Figura 42 - contatore acqua e vecchio impianto di riscaldamento



Figura 43 - contatore elettrico



Figura 44 - contatore metano

30 luglio 2022

Il CTU
Katia Farinazzo architetto