



FOTO N. 35 SCALA DI INGRESSO IMMOBILE PRIMO PIANO IN VIA BENEDETTO SCILLAMA' N. 60



FOTO N. 36 SOGGIORNO PRANZO IMMOBILE PRIMO PIANO IN VIA BENEDETTO SCILLAMA' N. 60






FOTO N. 37 RIPOSTIGLIO SOTTO SCALA –INGRESSO PIANO SUPERIORE




FOTO N. 38 INGRESSO BAGNO E CUCINA






FOTO N. 39 INGRESSO SOGGIORNO




FOTO N. 40 INGRESSO CAMERA DA LETTO





FOTO N. 41 UMIDITA' PARETE BAGNO LATO INGRESSO



FOTO N. 42 UMIDITA' PARETE BAGNO LATO INGRESSO






FOTO N. 43 INGRESSO IMMOBILE




FOTO N. 44 INGRESSO IMMOBILE






FOTO N. 45 SOGGIORNO



FOTO N. 46 SOGGIORNO






FOTO N. 47 SOGGIORNO PRANZO



FOTO N. 48 MANUTENZIONE PARETE SOGGIORNO BALCONE SU VIA BENEDETTO SCILLAMA'






FOTO N. 49 PROSPETTO LATO BALCONE VIA BENEDETTO SCILLAMA'



FOTO N. 50 PROSPETTO LATO BALCONE VIA BENEDETTO SCILLAMA'







FOTO N. 51 BALCONE VIA BENEDETTO SCILLAMA'




FOTO N. 52 BALCONE VIA BENEDETTO SCILLAMA'





FOTO N. 53 BALCONE VIA BENEDETTO SCILLAMA'




FOTO N. 54 BALCONE VIA BENEDETTO SCILLAMA'





FOTO N. 55 SOGGIORNO RIPOSTIGLIO



FOTO N. 56 RIPOSTIGLIO SOTTO SCALA






FOTO N. 57 RIPOSTIGLIO SOTTO SCALA




FOTO N. 58 PORTE DI INGRESSO CUCINA RIPOSTIGLIO






FOTO N. 59 CUCINA




FOTO N. 60 CUCINA






FOTO N. 61 CUCINA INGRESSO RIPOSTIGLIO



FOTO N. 62 RIPOSTIGLIO CUCINA





FOTO N. 63 RIPOSTIGLIO CUCINA LATO PATIO



FOTO N. 64 RIPOSTIGLIO CUCINA LATO PATIO






FOTO N. 65 CUCINA BALCONE INTERNO LATO PATIO



FOTO N. 66 VISTA ESTERNA BALCONE LATO PATIO







FOTO N. 67 FINESTRA LATO PATIO SOTTO SCALA



FOTO N. 68 FINESTRA LATO PATIO SOTTO SCALA





FOTO N. 69 FINESTRA LATO PATIO SOTTO SCALA



FOTO N. 70 PATIO





FOTO N. 71 PATIO




FOTO N. 72 PATIO LOCALE CALDAIA





FOTO N. 73 LOCALE CALDAIA



FOTO N. 74 LOCALE CALDAIA



FOTO N. 75 LOCALE CALDAIA INTERNO



FOTO N. 76 LOCALE CALDAIA INTERNO





FOTO N. 77 LOCALE CALDAIA INTERNO



FOTO N. 78 PATIO VISTA FINESTRA SCALA





FOTO N. 79 PATIO VISTA FINESTRA SCALA



FOTO N. 80 PATIO VISTA FINESTRA SCALA





FOTO N. 81 VISTA FINESTRA FINE SCALA LIVELLO SECONDO PIANO




FOTO N. 82 VISTA FINESTRA FINE SCALA E CAMERA DA LETTO LIVELLO SECONDO PIANO





FOTO N. 83 VISTA FINESTRA FINE SCALA E CAMERA DA LETTO LIVELLO SECONDO PIANO




FOTO N. 84 CAMERA DA LETTO SOGGIORNO








FOTO N. 85 CAMERA DA LETTO SOGGIORNO




FOTO N. 86 BAGNO AL PRIMO PIANO





FOTO N. 87 BAGNO AL PRIMO PIANO



FOTO N. 88 BAGNO AL PRIMO PIANO





FOTO N. 89 BAGNO AL PRIMO PIANO




FOTO N. 90 SOGGIORNO INGRESSO LATO SUPERIORE






FOTO N. 91 INIZIO SCALA




FOTO N. 92 LATO SCALA






FOTO N. 93 SCALA




FOTO N. 94 SCALA






FOTO N. 95 INGRESSO SECONDO PIANO



FOTO N. 96 INGRESSO CAMERA DA LETTO





FOTO N. 97 UMITA' SOFFITTO CAMERA DA LETTO



FOTO N. 98 UMITA' SOFFITTO CAMERA DA LETTO





FOTO N. 99 ARMADIO CAMERA DA LETTO



FOTO N. 100 CAMERA DA LETTO







FOTO N. 101 CAMERA DA LETTO




FOTO N. 102 CAMERA DA LETTO





FOTO N. 103 CAMERA DA LETTO




FOTO N. 104 CAMERA DA LETTO





FOTO N. 105 CAMERA DA LETTO



FOTO N. 106 CAMERA DA LETTO





FOTO N. 107 CAMERA DA LETTO




FOTO N. 108 BAGNO SECONDO PIANO






FOTO N. 109 BAGNO SECONDO PIANO



FOTO N. 110 BAGNO SECONDO PIANO





FOTO N. 111 BAGNO SECONDO PIANO




FOTO N. 112 FINESTRA BAGNO SECONDO PIANO LATO TERRAZZA





FOTO N. 113 USCITA CAMERA DA LETTO TERRAZZA VISTA DEPOSITO



FOTO N. 114 DEPOSITO TERRAZZA





FOTO N. 115 DEPOSITO TERRAZZA



FOTO N. 116 DEPOSITO TERRAZZA LATO VIA BENDETTO SCILLAMA'








FOTO N. 117 VISTA INTERNA DEPOSITO TERRAZZA



FOTO N. 118 VISTA INTERNA DEPOSITO TERRAZZA





FOTO N. 119 VISTA INTERNA DEPOSITO TERRAZZA

