

Tribunale di Alessandria E.I. n. 38/2024	<b>ALLEGATI</b>	1
---	-----------------	---

---

**\_ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

---



Foto 1 Ingresso fabbricati Cascina Moschina civ.18



Foto 2 Prospetto sud fabbricato mapp.336 sub.2 locali sgombero (ex rurali)



Foto 3 Prospetto sud fabbricato mapp.336 sub.2 abitazione



Foto 4 Portico (accesso corte retrostante) mapp.336 sub.2



Foto 5 Prospetto nord fabbricato mapp.336 sub.2 abitazione



Foto 6 Prospetto sud fabbricato mapp.336 sub.2 locali sgombero/fienile (ex rurali)



Foto 7 Prospetto est fabbricato mapp.336 sub.2 ripostigli (ex rurali)



Foto 8 Cortile retrostante nord mapp.336 sub.2



Foto 9 Prospetto ovest fabbricato collabente mapp.336 sub.3 locali sgombero (ex rurali)



Foto10 Prospetto sud/ovest fabbricato collabente mapp.336 sub.3 locali sgombero (ex rurali)



Foto 11 Prospetto sud fabbricato collabente mapp.336 sub.3 locali sgombero (ex rurali)



Foto 12 Prospetto nord/est mapp.336 sub.4 tettoia (ex rurale)



Foto 13 Prospetto sud/est mapp.336 sub.4 tettoia (ex rurale)




Foto 14 Ingresso abitazione mapp.336 sub.2 p.t.



Foto 15 Camera abitazione mapp.336 sub.2 p.t.



Foto 16 Bagno abitazione mapp.336 sub.2 p.t.



Foto 17 Camera abitazione mapp.336 sub.2 p.t.



Foto 18 Bagno abitazione mapp.336 sub.2 p.t.



Foto 19 Disimpegno verso centrale termica abitazione mapp.336 sub.2 p.t.



Foto 20 Centrale termica abitazione mapp.336 sub.2 p.t.



Foto 21 Cucina abitazione mapp.336 sub.2 p.1



Foto 22 Ripostiglio abitazione mapp.336 sub.2 p.1



Foto 23 Particolare doccia e w.c. nel ripostiglio abitazione mapp.336 sub.2 p.1



Foto 24 Sala abitazione mapp.336 sub.2 p.1



Foto 25 Disimpegno abitazione mapp.336 sub.2 p.1



Foto 26 Camera abitazione mapp.336 sub.2 p.1



Foto 27 Bagno abitazione mapp.336 sub.2 p.1



Foto 28 Particolare bagno abitazione mapp.336 sub.2 p.1



Foto 29 Scala accesso sottotetto abitazione mapp.336 sub.2 p.1



Foto 30 Locale sottotetto abitazione mapp.336 sub.2 p.1



Foto 31 Locale sottotetto abitazione mapp.336 sub.2 p.1



Foto 32 Locale cantina abitazione mapp.336 sub.2 p.t.



Foto 33 Locale sgombero (ex stalla) mapp.336 sub.2 p.t.



Foto 34 Locale sgombero collabente (ex rurale) mapp.336 sub.3 p.t.



Foto 35 Locale sgombero collabente (ex rurale) mapp.336 sub.3 p.t.



Foto 36 Tettoia con porzione di tetto crollato mapp.336 sub.4 p.t.



Foto 37 Terreni mapp.58,59,175



Foto 38 Terreni mapp.59



Foto 39 Terreni mapp.65,185



Foto 40 Terreni mapp.204