

ALLEGATO N° 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Prospetto principale da ingresso pedonale



Foto 3 – Fianco sinistro e prospetto posteriore



Foto 2 – Prospetto principale



Foto 4 – Prospetto posteriore



Foto 5 – Ingresso – soggiorno




Foto 8 – Cucina – soggiorno



Foto 6 – Scala di comunicazione con il piano secondo




Foto 7 – Cucina - soggiorno




Foto 9 – Scala



Foto 10 – Pianerottolo piano secondo



Foto 12 – Cabina armadio da demolire



Foto 13 – Altra vista camera da letto



Foto 11 – Camera da letto a sinistra del pianerottolo



Foto 14 – Camera da letto a destra del pianerottolo



Foto 15 – Altra vista camera da letto



Foto 17 – Bagno piano terra



Foto 16 – Bagno



Foto 18 – Infiltrazioni d'acqua nel solaio del piano primo



Foto 19 – Particolare infiltrazioni



Foto 21 –Autorimessa



Foto 20 – Basculante autorimessa