

**COMPENDIO IN SAMATZAI - VIA VILLAGRECA - LOC. "BRUNCU GIRAU"**  
**N.C.T. Fg. 14 Mapp. 532**



fotografia n° 1  
ingresso dalla via  
Villagrecia al compendio  
pignorato



fotografia n° 2  
vista recinzione esterna alla  
via Villagrecia, confine nord-  
ovest



fotografia n° 3  
vista recinzione laterale,  
lato nord-ovest

**COMPENDIO IN SAMATZAI - VIA VILLAGRECA - LOC. "BRUNCU GIRAU"**  
**N.C.T. Fig. 14 Mapp. 532**



fotografia n° 4  
altra vista ingresso dalla via  
Villagrecia



fotografia n° 5  
vista ingresso dal giardino  
interno



fotografia n° 6  
vista giardino interno

**COMPENDIO IN SAMATZAI - VIA VILLAGRECA - LOC. "BRUNCU GIRAU"  
N.C.T. Fg. 14 Mapp. 532**



fotografia n° 7  
vista abitazione  
seminterrata, lato nord-est



fotografia n° 8  
vista abitazione  
seminterrata, lato sud-est



fotografia n° 9  
vista abitazione  
seminterrata, lato sud-ovest

**COMPENDIO IN SAMATZAI - VIA VILLAGRECA - LOC. "BRUNCU GIRAU"  
N.C.T. Fig. 14 Mapp. 532**



fotografia n° 10  
vista abitazione  
seminterrata, lato nord-  
ovest



fotografia n° 11  
vista abitazione  
seminterrata, lato nord-  
ovest



fotografia n° 12  
vista solaio di copertura  
abitazione, particolare  
copertura vano scala

**COMPENDIO IN SAMATZAI - VIA VILLAGRECA - LOC. "BRUNCU GIRAU"**  
**N.C.T. Fg. 14 Mapp. 532**



fotografia n° 13  
vista al vuoto tecnico  
dell'abitazione seminterrata,  
lato nord-est



fotografia n° 14  
vista abitazione, prospetto  
sud-est



fotografia n° 15  
vista ingresso all'abitazione



fotografia n° 16  
vista porta d'ingresso  
abitazione - porta del bagno



fotografia n° 17  
vista soggiorno - porta  
camera singola



fotografia n° 18  
vista soggiorno - porta  
ripostiglio



fotografia n° 19  
vista soggiorno - ingresso  
altra camera singola



fotografia n° 20  
vista soggiorno - porte (da  
sinistra) cucina, camera  
matrimoniale e ripostiglio



fotografia n° 21  
vista soggiorno - ingresso  
cucina



fotografia n° 22  
vista al bagno



fotografia n° 23  
altra vista al bagno



fotografia n° 24  
vista camera singola



fotografia n° 25  
altra vista camera singola



fotografia n° 26  
vista al vano scala



fotografia n° 27  
vista altra camera singola



fotografia n° 28  
altra vista camera singola



fotografia n° 29  
altra vista camera singola



fotografia n° 30  
vista ripostiglio



fotografia n° 31  
vista camera matrimoniale



fotografia n° 32  
altra vista camera  
matrimoniale

COMPENDIO IN SAMATZAI - VIA VILLAGRECA - LOC. "BRUNCU GIRAU"  
N.C.T. Fig. 14 Mapp. 532



fotografia n° 33  
vista ingresso alla cucina



fotografia n° 34  
vista cucina



fotografia n° 35  
altra vista cucina

**COMPENDIO IN SAMATZAI - VIA VILLAGRECA - LOC. "BRUNCU GIRAU"**  
**N.C.T. Fig. 14 Mapp. 532**



fotografia n° 36  
vista ai locali di servizio  
dell'azienda agricola



fotografia n° 37  
vista al terreno pignorato  
dell'azienda agricola



fotografia n° 38  
vista alla legnaia

COMPENDIO IN SAMATZAI - VIA VILLAGRECA - LOC. "BRUNCU GIRAU"  
N.C.T. Fig. 14 Mapp. 532



fotografia n° 39  
vista sala pompaggio e  
ricovero autoclave



fotografia n° 40  
vista al locale tecnico -  
deposito attrezzi agricoli e  
riserva idrica



fotografia n° 41  
vista ricovero mezzi  
agricoli

COMPENDIO IN SAMATZAI - VIA VILLAGRECA - LOC. "BRUNCU GIRAU"  
N.C.T. Fg. 14 Mapp. 532



fotografia n° 42  
altra vista ricovero mezzi  
agricoli



fotografia n° 43  
vista al terreno confine sud-  
est



fotografia n° 44  
altra vista al terreno confine  
sud-est