



* Scala originale non disponibile. *

Foto 01

Foto 02

Foto 03


Foto 04

Foto 05

Foto 08

Foto 07

Foto 06



LOTTO 1 - R.G. 31/2022

VIA FONTE ORSOLA n.80/82 - CORRIDONIA (MC)

FOGLIO 54 - PART. 171 - SUB. 15

PUNTI DI VISTA FOTOGRAMMI

R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 00 – ortografia con individuazione dell'immobile



FOTO 00 – ortografia ingrandita con individuazione dell'immobile



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 01 – vista esterna lato nord



FOTO 02 – vista esterna angolo nord-ovest



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 03 – vista esterna lato ovest



FOTO 04 – vista esterna ingresso alla corte angolo nord-ovest



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 05 – vista esterna frontale lato ovest



FOTO 06 – vista esterna corte lato sud



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 07 – vista esterna angolo sud-ovest



FOTO 08 – vista esterna frontale corte lato sud con terrazzo soprastante



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 09 – vista esterna corte nord



FOTO 10 – vista esterna corte nord con ingresso al deposito e al laboratorio



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 11 – vista esterna corte nord verso sud



FOTO 12 – vista esterna frontale corte nord



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 13 – vista esterna corte ovest verso locali tecnici



FOTO 14 – vista esterna corte ovest verso strada



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 15 – locale tecnico macchina raffreddamento



FOTO 16 – locale tecnico caldaia impianto termico



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 17 – vista interna disimpegno di accesso agli uffici e al laboratorio



FOTO 18 – vista interna disimpegno di accesso agli uffici e al laboratorio



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 19 – vista interna uffici



FOTO 20 – vista interna uffici



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 21 – vista interna uffici



FOTO 22 – vista interna uffici



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 23 – vista interna wc uffici



FOTO 24 – vista interna wc uffici



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 25 – vista interna uffici



FOTO 26 – vista interna uffici



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 27 – vista interna deposito



FOTO 28 – vista interna deposito



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 29 – vista interna deposito



FOTO 30 – vista interna ufficio deposito



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 31 – vista interna disimpegno deposito



FOTO 32 – vista interna disimpegno deposito



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 33 – vista interna laboratorio



FOTO 34 – vista interna laboratorio



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 35 – vista interna laboratorio



FOTO 36 – vista interna laboratorio



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 37 – vista interna laboratorio



FOTO 38 – vista interna laboratorio



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 39 – vista interna disimpegno uscita corte a sud dal laboratorio



FOTO 40 – vista interna disimpegno da corte sud a laboratorio



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 41 – vista esterna corte sud



FOTO 42 – vista esterna corte sud con accesso al disimpegno del laboratorio



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 43 – vista interna deposito



FOTO 44 – vista interna wc deposito



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 45 – vista interna doccia deposito



FOTO 46 – vista interna bagno deposito



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 47 – vista interna deposito



FOTO 48 – vista interna disimpegno locale compressore



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 49 – vista interna locale compressore



FOTO 50 – vista interna deposito vicino al locale compressore



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 51 – vista interna deposito 1 adiacente al laboratorio



FOTO 52 – vista interna deposito 1 adiacente al laboratorio



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 53 – vista interna deposito 2 adiacente al laboratorio



FOTO 54 – vista interna deposito 2 adiacente al laboratorio



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 55 – vista interna spogliatoio 1



FOTO 56 – vista interna spogliatoio 1



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 57 – vista interna wc spogliatoio 1



FOTO 58 – vista interna wc spogliato 1



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 59 – vista interna spogliatoio 2



FOTO 60 – vista interna spogliatoio 2



R.G. 31/2022
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Fonte Orsola n. 80/82 – Corridonia (MC)

FOTO 61 – vista interna wc spogliatoio 2



FOTO 62 – vista interna wc spogliato 2

