

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA**

**SEZIONE PRIMA civile**

**Procedura R.G.E. nr. 111/2022**

**Oggetto : ESECUZIONE IMMOBILIARE**

**Promossa da**

**LEVITICUS SPV**

**Giudice dell'Esecuzione : Ill.ma Dott.ssa Francesca Claris Appiani**

**CONSULENZA TECNICA D' UFFICIO**  
**Allegato 6 documentazione fotografica**




## Vista Aerea




**In tratteggiato rosso  
il corpo di fabbrica dove sono collocate le unità oggetto di consulenza**



## **ESTERNI FABBRICATO**



**Immagine 01 – vista dalla Via Dottor Magnani**



**Immagine 02 – vista dalla Via Dottor Magnani (prospetti Est - Nord)**





**Immagine 03 – vista dalla Via Dottor Magnani (prospetto Nord)**



**Immagine 04 – vista ingresso androne dalla Via Dottor Magnani**





- Accesso alle unità immobiliari
- Porzione di corte comune
- Androne carraio comune

**Immagine 05 – vista interna dell'androne dalla Via Dottor Magnani**



**Immagine 06 – vista del prospetto Sud dal cortile comune**



**Immagine 07 – vista del prospetto Sud dal cortile comune**





**Immagine 08 – vista del prospetto Ovest dal cortile comune**



**Immagine 09 – vista porzione prospetto Ovest dal cortile comune**



**Immagine 10 – vista porzione cortile comune**





**Immagine 11 – vista dal cortile comune (posizione area di pertinenza esclusiva)**

### **INTERNI IMMOBILE (PIANO PRIMO)**



**Immagine 12 – vista della scala interna con accesso da proprietà di terzi  
(collegamento P.T. – P.1°)**





**Immagine 13 – vista scala interna dal piano primo (collegamento P.T. – P.1°)**



PIANO TERRA  
accessi da proprietà  
di terzi

**Immagine 14 – vista scala interna (collegamento P.T. – P.1°)**







**Immagine 15 – camera 1**



**Immagine 16 – camera 1**



**Immagine 17 – vista locale guardaroba**





**Immagine 18 – vista locale guardaroba**



**Immagine 19 – vista del bagno**





**Immagine 20 – vista del bagno**



**Immagine 21 – vista camera 2**



**Immagine 22 – vista camera 2**





**Immagine 23 – vista camera 3**



**Immagine 24 – vista camera 3**



**Immagine 25 – locale accessorio - ripostiglio**





**Immagine 26 – locale accessorio - ripostiglio**

Il Consulente Tecnico di Ufficio  
Geom. Cristian Criaco

