

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 01 – portoncino di ingresso all'appartamento



FOTO 02 – particolare del vano scala comune



FOTO 03 – particolare del soggiorno



FOTO 04 – particolare del corridoio/disimpegno



FOTO 05 – particolare del wc




FOTO 06 – camera da letto singola



FOTO 07 – camera da letto matrimoniale



FOTO 08 – dettaglio degli infissi esterni



FOTO 09 – dettaglio camera da letto matrimoniale / accesso al bagno padronale




FOTO 10 – dettaglio pavimentazione in gres porcellanato




FOTO 11 – dettaglio pavimentazione in listelli di legno (parquet)



FOTO 12 – dettaglio bagno padronale



FOTO 13 – prospetto principale del fabbricato



FOTO 14 – vista del fabbricato dalla Strada Provinciale n. 84 “Nuova Sangrina”  
direzione Pietransieri