

Foto n° 1. – Facciata Condominio (ex Cooperativa Edilizia "AMICIZIA")



Foto n° 2. – Cartello Via Caduti di Nassiriya – SIRACUSA



Foto n° 3. – Numero civico

LOTTO 1



Foto n° 4. – Facciata - Scala A



Foto n° 5. – Citofoni – Scala A




Foto n° 6. – Ingresso_Piano primo



Foto n° 7. – Cucina_Piano primo




Foto n° 8. – Soggiorno - Pranzo_Piano primo




Foto n° 9. – Vano scala_Piano primo




Foto n° 10. – Camera 1_Piano secondo




Foto n° 11. – Camera 2_Piano secondo



Foto n° 12. – Camera 3_Piano secondo




Foto n° 13. – Bagno_Piano secondo



Foto n° 14. – WC_Piano secondo




Foto n° 15. – Lavanderia_Piano secondo




Foto n° 16. – Disimpegno_Piano secondo






Foto n° 17. – Balcone_Piano secondo



 $\overline{n^{\circ} \ 18. - Vista \ esterna_Piano \ secondo}$



 $Foto\ n^{\circ}\ 19.-Difformit\`{a}-Ingresso\ 1^{\circ}Appartamento\ _Piano\quad primo$



Foto n° 20. - Difformità – Ingresso 2°Appartamento _ Piano primo



 $\overline{ \text{Foto } n^{\circ} \text{ 21.} - \text{Difformit\`a} - \text{Soggiorno } 2^{\circ} Appartamento _Piano \quad primo }$



 $Foto\ n^{\circ}\ 22.-Difformit\`{a}-Soggiorno\ 2^{\circ}Appartamento\ _\ Piano\quad primo$



 $\overline{ \text{Foto } n^{\circ} \text{ 23. - Difformit\^{a} - Camera } 2^{\circ} Appartamento _Piano \quad primo }$



Foto n° 24. – Difformità – WC-lavanderia 2°Appartamento _ Piano primo




Foto n° 25. – Difformità – Cucina-Veranda 2°Appartamento _ Piano primo




Foto n° 26. – Difformità – Soggiorno 2°Appartamento _ Piano primo



Foto n° 27. – Ingresso – Garage_Piano terra



Foto n° 28. – Garage_Piano terra