


**Tribunale di Pavia**

**Fallimento n.99/16**

**ALLEGATO 2**

**LOTTO 1 – Planimetria stato dei luoghi al 8/11/2021**



PIANO PRIMO



PIANO TERRA

FALLIMENTO N.99/2016

Abitazione  
Piazza Garibaldi n.16  
Landriano

Planimetria stato di fatto 1:100  
Sopralluogo 8/11/2021

Il Perito/CTU: Geom.Andrea Maestri

