

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DETTAGLIATA



PROSPETTO FRONTE STRADA



PARTICOLARE



PROSPETTO LATO SUD




PARTICOLARE TERRAZZA OVEST



PROSPETTO LATO OVEST



TERRAZZO UFFICIO



UFFICIO



CANTINA



BAGNO UFFICIO



AUTORIMESSA



INFILTRAZIONI UFFICIO



INFILTRAZIONI SOGGIORNO



INGRESSO-SCALA



CENTRALE TERMICA



BAGNO P.T.



CUCINA



SOGGIORNO



SOGGIORNO



SOGGIORNO



SOGGIORNO



CAMERA



BAGNO



CAMERA



BAGNO



INFILTRAZIONI CAMERE



INFILTRAZIONI CAMERE



INFILTRAZIONI/UMIDITA'



PARTICOLARE CORNICE COPERTURA



SERRAMENTI



SERRAMENTI



SERRAMENTI



SERRAMENTI



INFILTRAZIONI



PISCINA



INFILTRAZIONE UFFICIO



GIARDINO



GIARDINO



GIARDINO - DEPOSITO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SOPRALLUOGO 12/01/2024**



SCALE LEGNO




SOTTOTETTO



SOTTOTETTO



SOTTETTO (PARTE GREZZA)



UMIDITA' INTERNO ABITAZIONE-UFFICI-PARETI ESTERNE



UMIDITA' UFFICIO