

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Vista dalla passerella del bacio



Foto n. 2 – Vista dal sentiero Li Vurgacci



Foto n. 3 – Vista dal monumento dei Caduti



Foto n. 4 – Vista frontale del fabbricato condominiale



Foto n. 5 – Vista posteriore del fabbricato condominiale dal ponte Marmone



Foto n. 6 – Vista del fiume Potenza che costeggia il lato posteriore del fabbricato



Foto n. 7 – Vista della passerella del bacio dal fabbricato



Foto n. 8 – Portone di ingresso condominiale



*Foto n. 9 – Vano contatori elettrici
(utenza in oggetto distaccata)*




Foto n. 10 – Portone di ingresso condominiale



Foto n. 11 – Pianerottolo P. 3 con velux



Foto n. 12 – Pianerottolo P. 3



Foto n. 13 – Ingresso u.i. oggetto di perizia




Foto n. 14 – Vista zona giorno



Foto n. 15 – Vista ingresso/soggiorno




Foto n. 16 – Vista soggiorno



Foto n. 17 – Vista soggiorno



Foto n. 18 – Vista soggiorno



Foto n. 19 – Vista disimpegno zona notte




Foto n. 20 – Vista disimpegno zona notte



Foto n. 21 – Vista bagno



Foto n. 22 – Vista bagno



Foto n. 23 – Vista camera 1



Foto n. 24 – Vista camera 1



Foto n. 25 – Particolare velux camera 1




Foto n. 26 – Pavimentazione camera



Foto n. 27 – Vista camera 2



Foto n. 28 – Vista camera 2



Foto n. 29 – Vista camera 2



Foto n. 30 – Vista zona giorno



Foto n. 31 – Vista ingresso/cucina



Foto n. 32 – Vista cucina



Foto n. 33 – Infisso, pavimentazione e radiatori




Foto n. 34 – Particolare umidità in corrispondenza del lastrico solare



Foto n. 35 – Particolare umidità in corrispondenza della velux



Foto n. 36 – Particolare umidità in corrispondenza del colmo di copertura



Foto n. 37 – Particolare infisso esterno lastrici solari



Foto n. 38 – Vista lastrico solare



Foto n. 39 – Particolare pavimentazione lastrici solari