

**ALLEGATO N°6**  
RILIEVO FOTOGRAFICO





Foto 1 - Aerofotogrammetria con individuazione del bene pignorato



Foto 2 - Prospetto principale del fabbricato su Via Cassia Botte





Foto 3 – Ingresso civico 16 (ex civico q10)



Foto 4 - Strada di accesso alla corte sul retro del fabbricato



Foto 5 – Prospetto secondario del fabbricato sulla corte comune posta sul retro dell'edificio





Foto 6 – Ingresso dalla corte comune




Foto 7 – Vista dell'ingresso principale



Foto 8 – Vista dell'ingresso




Foto 9 – Vista della scala interna accanto al vano adibito a camera





Foto 10 – Vista del disimpegno in cima alla scala




Foto 11 – Vista del disimpegno di fronte alla cucina e al soggiorno



Foto 12 – Vista del vano privo di finestre adibito a cameretta



Foto 13 – Vista della cucina



Foto 14 – Vista del soggiorno




Foto 15 – Vista del disimpegno di fronte al bagno e alla camera



Foto 16 – Vista della camera





Foto 17 – Vista del bagno



Foto 18 – Vista del disimpegno verso il ripostiglio



Foto 19 – Vista della porta del ripostiglio



Foto 20 – Vista interna del ripostiglio





Foto 21 – Vista dell'ingresso sul retro



Foto 22 – Vista del sottoscala dell'ingresso sul retro