

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

- Sezione Fallimentare -

FALLIMENTO N. 24/2011 REG. FALL.

RAPPORTO DI STIMA IMMOBILIARE

Relativo all'immobile (BOX) sito in CERIALE (SV)

Via al Campo Sportivo civ. 43

N.C.E.U. fg. 10, mapp. 2468, sub. 13

BENE IMMOBILE NELLA DISPONIBILITA' DEL FALLIMENTO

in persona del Curatore Fallimentare

Dott.ssa Serenella ROSSANO – via Cesare Battisti n° 19 – MILANO



Curatore Fallimentare: Dott.ssa Serenella ROSSANO - Via Cesare Battisti n° 19 - Milano (MI)

Perito Estimatore: Geom. Giovanni Signorastri - Via Guidobono 23/9 sc. dx - 17100 Savona

tel.: 019.827364 - fax.: 019.850572 - cell.: 335.6260820

e-mail: geom.signorastri@libero.it; email PEC: giovanni.signorastri@geopec.it

LOTTO 1 - BOX
N.C.E.U. FG 10, MAPP. 2468, SUB. 13

1. IDENTIFICAZIONE DEL BENE IMMOBILE OGGETTO DI STIMA:

A – box auto sito in CERIALE (SV), (loc. Via Nava), Via al Campo Sportivo civ. 43, della superficie lorda di **16,73 mq** (pari ad una superficie commerciale di **8,36 mq**) per la quota di 1/1 di piena proprietà del

Trattasi di box auto, situato al piano interrato del complesso immobiliare denominato “Residenza Magnone – LOTTO E”, sito in zona semicentrale del Comune di Ceriale, con accesso diretto da Via al Campo Sportivo, mediante rampa carraia di ingresso e corsia di manovra comune al piano interrato

L'immobile in oggetto fa parte di un complesso immobiliare realizzato a seguito di un intervento di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) del 2006, situato in un'area comunale identificata come “CV10” del P.R.G. vigente, ricadente pertanto in una zona di espansione destinata ad edilizia residenziale pubblica.

Per tali motivazioni, ed in base a quanto indicato nella relazione a firma del Prof. Avv. Piergiorgio Alberti, del 17/11/2014 e contenuto nell'atto di compravendita/convenzione del 05/09/2006, rep. n. 37610, racc. n. 18240 , l'alienazione dei beni facenti parte del fabbricato Lotto E, di cui fa parte anche il box oggetto della presente valutazione immobiliare, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito negli articoli 13 e 14 della convenzione sopra richiamata, in ordine al prezzo di vendita ed ai requisiti soggettivi degli acquirenti.

Il fabbricato identificato come Lotto E della “Residenza Magnone”, risulta realizzato con strutture portanti sia verticali che orizzontali in cemento armato, con soluzioni tipiche del tradizionale.

L'immobile di cui fa parte anche il bene oggetto della presente stima, pur essendo relativamente recente (richiesta rilascio agibilità anno 2008), presenta alcuni lievi problemi esterni, in particolare relativi a segni di infiltrazione/umidità sulle pareti dei muretti delimitanti il percorso interno comune di accesso alle abitazioni, al piano terreno.

Al momento del sopralluogo, il box risultava occupato da materiali di vario genere depositati all'interno dello stesso, oltre alla presenza di mobiletti, scaffalature e biciclette (vedere fotografie 2, 4 e 5

Il box si presentava in buono stato di manutenzione, dotato di serranda di chiusura in lamiera zincata con apertura manuale, tipo basculante con prese d'aria nella parte superiore e di impianto elettrico e di illuminazione interna (plafoniera a soffitto).

Sullo stesso risultano gravare servitù di passaggio consistenti nella presenza di due tubazioni zancate al soffitto, una posizionata sulla mezzeria del box e l'altra sul lato ovest, entrambe riconducibili agli impianti tecnologici a servizio dei piani soprastanti del fabbricato in questione. Non si sono riscontrati evidenti segni di danneggiamenti, danni sulle murature e/o di infiltrazioni in

genere all'interno del box in oggetto (vedere fotografie,

Il locale in esame, presenta una forma in pianta rettangolare con il lato di accesso al box (lato nord), che confina con la corsia di manovra comune condominiale del piano interrato

Per una più puntuale descrizione del box si rimanda alla lettura del relativo punto "descrizione dettagliata" di cui alle pagine seguenti della presente perizia.

Dalle documentazioni reperite (), risulta che per il box in oggetto (come per i restanti immobili facenti parte del complesso immobiliare), sia stata presentata in data 16/09/2008, prot. n. 31472, istanza per il rilascio del certificato di agibilità.

Lo stesso non risulta essere stato rilasciato e neppure risulta agli atti che l'Amministrazione Comunale di Ceriale abbia interrotto i termini richiedendo documentazione integrativa.

Si deve altresì osservare che relativamente alla pratica di prevenzione incendi riguardante il piano interrato (box e cantine) del fabbricato Lotto E, se necessaria, nulla è stato reperito presso gli archivi comunali, durante l'accesso agli atti effettuato dal sottoscritto.

Secondo quanto contenuto nell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità del 16/09/2008, sopra richiamata, il fabbricato, di cui anche l'immobile in oggetto fa parte, risulta in possesso delle relative dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, idrici-sanitari, riscaldamento e gas, oltre al certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato.

Si deve evidenziare che tutte le spese necessarie per la regolarizzazione dell'immobile, quelle per le eventuali richieste e/o rilascio delle certificazioni e quant'altro occorrente per il suo utilizzo, sono da considerarsi interamente a carico dell'acquirente e pertanto verranno poste in detrazione dal valore finale del bene.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano interrato, con accesso mediante rampa carraia di ingresso su Via al Campo Sportivo e successiva corsia interna comune al piano.

Il box in questione ha un'altezza interna di 2,50 m.

- Identificazione catastale:

- **foglio 10 particella 2468 sub. 13** (catasto fabbricati), categoria C/6, classe U, consistenza 14 mq, superficie catastale 16 mq; rendita 96,16 Euro, indirizzo catastale: Via Nava (in realtà in base alla toponomastica comunale Via al Campo Sportivo civ. 43), piano: S1, intestato

- Coerenze: a nord: corsia/area di manovra comune sub. 42; ad est: box auto sub. 14; a sud: intercapedine e terrapieno; ad ovest: box auto sub. 12; sotto: terra; sopra: immobile al piano terreno, appartamento sub. 32 e percorso pedonale/area comune sub. 42.

L'intero edificio sviluppa complessivamente quattro piani, di cui tre piani fuori terra ed un piano interrato (piano box e cantine).

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

- Consistenza commerciale unità principale: **8,36 m² (superficie lorda: 16,73 m²)**
- Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto in cui si trova: **€. 15.200,00**

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da svariati materiali depositati all'interno dello stesso, oltre alla presenza di mobiletti, scaffalature e due biciclette.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

Per una migliore e più approfondita lettura delle trascrizioni/iscrizioni gravanti sull'immobile oggetto del presente rapporto di stima, si rimanda a quanto contenuto ed esposto nella relazione notarile a firma del Notaio Dott. Luciano Basso di Albenga (SV)

Dette trascrizioni/iscrizioni vengono qui di seguito elencate:

- ipoteca volontaria, (concessione a garanzia di apertura di credito – finanziamento ipotecario) stipulata il 28/06/2006 a firma di Notaio Dott. Elpidio Valentino di Alassio (SV) ai nn. 36892/17726 di rep., iscritta il 19/07/2006 a Finale Ligure (SV), presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Savona – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, ai nn. 10569 reg. gen., 1759 reg. part. e n. 62 di presentazione, a favore

contro

Importo ipoteca: € 4.400.000,00.

Importo capitale: € 2.200.000,00.

Tasso interesse annuo: 3,497%.

Durata ipoteca: 3 anni.

Detta ipoteca, risulta gravare anche su altri immobili, meglio descritti ed indicati sull'ispezione ipotecaria effettuata dal Notaio Dott. Luciano Basso

- ipoteca volontaria, (concessione a garanzia di apertura di credito) stipulata il 07/11/2007 a firma di Notaio Dott. Giuseppe Gasparrini di Milano (MI) ai nn. 32492/13362 di rep., iscritta il 08/11/2007 a Finale Ligure (SV), presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Savona – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, ai nn. 16021 reg. gen., 2869 reg. part. e n. 41 di presentazione, a favore

, contro

Importo ipoteca: € 1.200.000,00.

Importo capitale: € 600.000,00.

Tasso interesse annuo: 6,302%.

Durata ipoteca: 2 anni.

Detta ipoteca, risulta gravare anche su altri immobili, meglio descritti ed indicati sull'ispezione ipotecaria effettuata dal Notaio Dott. Luciano Basso

Sentenza di Fallimento:

- sentenza di fallimento, emessa il 29/07/2011 (depositata il 30/07/2011), a firma del Tribunale di Savona, sezione fallimentare, ai nn. 26/24 di repertorio, trascritta il 26/10/2011 a Finale Ligure (SV) presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Savona – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, ai nn. 11638 reg. gen., 8590 reg. part. e n. 28 di presentazione, a favore di Massa dei Creditori del _____, contro _____,

_____ , derivante da sentenza dichiarativa di fallimento.

Detta sentenza, risulta gravare anche sull'immobile oggetto della presente stima (vedere relazione notarile Notaio Dott. Luciano Basso,

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

- Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 10,00
- Spese straordinarie di gestione già deliberate, ma non ancora scadute: €. 0,00
- Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 9,51
- Millesimi di proprietà: 2,45

NOTA: Per una migliore e più approfondita lettura relativa allo stato dei pagamenti dell'immobile oggetto della presente relazione di stima, si rimanda a quanto contenuto nella documentazione trasmessa dall'Amministratore di Condominio pro-tempore, Geom. Evasio Enrico Martinetti

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

Per una più esaustiva e dettagliata lettura delle provenienze dell'immobile oggetto di perizia immobiliare, riferito all'ultimo ventennio, oltre a quanto inserito nel presente elaborato, si rimanda all'esame di quanto indicato nella visura catastale storica _____ e contenuto nel certificato notarile a firma del Notaio Dott. Luciano Basso di Albenga (SV)

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Serenella ROSSANO - Via Cesare Battisti n° 19 - Milano (MI)

Perito Estimatore: Geom. Giovanni Signorastri - Via Guidobono 23/9 sc. dx - 17100 Savona

tel.: 019.827364 - fax.: 019.850572 - cell.: 335.6260820

e-mail: geom.signorastri@libero.it; email PEC: giovanni.signorastri@geopec.it

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

Durante l'accesso agli atti per la verifica delle pratiche edilizie presentate, effettuato dal sottoscritto, presso gli archivi comunali di Ceriale, sono state rinvenute alcune pratiche ed incartamenti riguardanti il complesso immobiliare di cui fa parte anche l'immobile oggetto della presente valutazione.

Il sottoscritto, analizzate e presa visione delle stesse, ha ritenuto opportuno e sufficiente, al fine di non appesantire ulteriormente la presente perizia e di evitare un'inutile riproduzione di documentazione cartacea, di allegare all'elaborato peritale, solamente la pratica edilizia principale originaria (Permesso di Costruire n. 073C006, Prat. Edil. 175P005) e quella relativa all'ultima variante presentata (D.I.A. prot. n. 33102 del 08/10/2007), che giustifica lo stato di fatto dell'immobile

Nella documentazione esaminata nell'archivio comunale, risulta presentata in data 16/09/2008, prot. n. 31472, la richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, corredata dai relativi allegati, ma lo stesso non risulta essere stato rilasciato e neppure risulta agli atti che l'Amministrazione Comunale di Ceriale abbia interrotto i termini richiedendo documentazione integrativa.

Relativamente alla pratica di prevenzione incendi, se necessaria, riguardante il piano interrato (box e cantine) dell'edificio, non è stato rinvenuto alcun incartamento nell'archivio comunale.

Le eventuali spese per il rilascio dei certificati/attestati necessari, si devono intendere interamente a carico dell'acquirente, infatti come risulta al successivo punto 9 "valutazione complessiva del Lotto", dal valore di mercato attribuito all'immobile, viene decurtata la somma stimata riguardante dette spese.

7.1. PRATICHE EDILIZIE:

- **Permesso di costruire N. 073C006**, pratica edilizia n. 175P005, per lavori di realizzazione del Lotto E del Programma Integrato per la costruzione di fabbricati residenziali di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata, in Via Nava – Via Magnone, intestata a

- **Permesso di costruire in variante N. 054C007**, pratica edilizia n. 0102P007, per lavori in variante nella realizzazione del Lotto E del Programma Integrato per la costruzione di fabbricati residenziali di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata, in Via Nava – Via Magnone, intestata a

- **Denuncia di Inizio Attività in variante prot. N. 33102 del 08/10/2007**, rif. Pratica edilizia n.

002P007, per lavori in variante nella realizzazione del Lotto E del Programma Integrato per la costruzione di fabbricati residenziali di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata, in Via Nava – Via Magnone, intestata a

- **Istanza per rilascio certificato di agibilità prot. N. 31472 del 16/09/2008**, presentata da
con sede in Milano, relativa all'immobile sito in Ceriale, Via Nava, Lotto E del programma integrato per la costruzione di fabbricati residenziali di edilizia convenzionata.

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

PRG - piano regolatore generale vigente, in forza di delibera Presidente Giunta Regionale n° 180 del 25/11/2001; l'immobile ricade in zona CV10 (zone residenziali di espansione rada). Norme tecniche di attuazione ed indici: vedere art. 23 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

8.1. CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA:

- **CRITICITA': NESSUNA (salvo verifica della compartimentazione dell'autorimessa)**

Come già esposto al precedente punto 7, per l'immobile in oggetto, così come per l'intero complesso immobiliare Lotto E, risulta presentata regolare richiesta per il rilascio del certificato di agibilità avvenuta il 16/09/2008, prot. n. 31472.

Il certificato di agibilità non risulta essere stato rilasciato e neppure risulta agli atti che l'Amministrazione Comunale di Ceriale abbia interrotto i termini richiedendo documentazione integrativa.

In relazione alla pratica di prevenzione incendi, si deve rilevare che l'autorimessa di cui fa parte anche l'immobile in oggetto, risulta composta da n° 15 boxes, suddivisi in due "aree", rispettivamente la prima area di 9 boxes e la seconda area di 6 boxes dove insiste anche il bene oggetto di valutazione. Alla luce di quanto sopra non risulterebbe necessario il rilascio del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi), a condizione che le pareti realizzate a mo' di compartimentazione abbiano una resistenza non inferiore a quanto previsto dal D.M.I. del 16/02/1982 (Decreto in vigore al momento dell'ultimazione delle opere).

L'immobile pertanto si può ritenere conforme, salvo verifica relativa alla prevenzione incendi.

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:

- **CRITICITA': NESSUNA**

L'immobile risulta conforme.

8.3. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI:

- CRITICITA': NESSUNA

L'immobile risulta conforme.

8.4. ALTRE CONFORMITA' (Tecnica-Impiantistica, attestazioni ecc...):

- CRITICITA': NESSUNA

L'immobile risulta conforme.

BENE SITO IN CERIALE (SV), (LOC. VIA NAVA), VIA AL CAMPO SPORTIVO CIV. 43

BOX

DI CUI AL PUNTO A (NCEU FG 10, MAPP. 2468, SUB. 13)

A – box auto sito in CERIALE (SV), (loc. Via Nava), Via al Campo Sportivo civ. 43, della superficie lorda di **16,73 mq** (pari ad una superficie commerciale di **8,36 mq**) per la quota di 1/1 di piena proprietà

Trattasi di box auto, situato al piano interrato del complesso immobiliare denominato “Residenza Magnone – LOTTO E”, sito in zona semicentrale del Comune di Ceriale, con accesso diretto da Via al Campo Sportivo, mediante rampa carraia di ingresso e corsia di manovra comune al piano interrato

L'immobile in oggetto fa parte di un complesso immobiliare realizzato a seguito di un intervento di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) del 2006, situato in un'area comunale identificata come “CV10” del P.R.G. vigente, ricadente pertanto in una zona di espansione destinata ad edilizia residenziale pubblica.

Per tali motivazioni, ed in base a quanto indicato nella relazione a firma del Prof. Avv. Piergiorgio Alberti, del 17/11/2014 e contenuto nell'atto di compravendita/convenzione del 05/09/2006, rep. n. 37610, racc. n. 18240, l'alienazione dei beni facenti parte del fabbricato Lotto E, di cui fa parte anche il box oggetto della presente valutazione immobiliare, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito negli articoli 13 e 14 della convenzione sopra richiamata, in ordine al prezzo di vendita ed ai requisiti soggettivi degli acquirenti.

Il fabbricato identificato come Lotto E della “Residenza Magnone”, risulta realizzato con strutture portanti sia verticali che orizzontali in cemento armato, con soluzioni tipiche del tradizionale.

L'immobile di cui fa parte anche il bene oggetto della presente stima, pur essendo relativamente recente (richiesta rilascio agibilità anno 2008), presenta alcuni lievi problemi esterni, in particolare relativi a segni di infiltrazione/umidità sulle pareti dei muretti delimitanti il percorso interno comune di accesso alle abitazioni, al piano terreno.

Al momento del sopralluogo, il box risultava occupato da materiali di vario genere depositati all'interno dello stesso, oltre alla presenza di mobiletti, scaffalature e biciclette (vedere fotografie 2, 4 e 5

Il box si presentava in buono stato di manutenzione, dotato di serranda di chiusura in lamiera zincata con apertura manuale, tipo basculante con prese d'aria nella parte superiore e di impianto elettrico e di illuminazione interna (plafoniera a soffitto).

Sullo stesso risultano gravare servitù di passaggio consistenti nella presenza di due tubazioni zancate al soffitto, una posizionata sulla mezzeria del box e l'altra sul lato ovest, entrambe riconducibili agli impianti tecnologici a servizio dei piani soprastanti del fabbricato in questione.

Non si sono riscontrati evidenti segni di danneggiamenti, danni sulle murature e/o di infiltrazioni in

genere all'interno del box in oggetto (vedere fotografie,).

Il locale in esame, presenta una forma in pianta rettangolare con il lato di accesso al box (lato nord), che confina con la corsia di manovra comune condominiale del piano interrato

Per una più puntuale descrizione del box si rimanda alla lettura del relativo punto "descrizione dettagliata" di cui alle pagine seguenti della presente perizia.

Dalle documentazioni reperite , risulta che per il box in oggetto (come per i restanti immobili facenti parte del complesso immobiliare), sia stata presentata in data 16/09/2008, prot. n. 31472, istanza per il rilascio del certificato di agibilità.

Lo stesso non risulta essere stato rilasciato e neppure risulta agli atti che l'Amministrazione Comunale di Ceriale abbia interrotto i termini richiedendo documentazione integrativa.

Si deve altresì osservare che relativamente alla pratica di prevenzione incendi riguardante il piano interrato (box e cantine) del fabbricato Lotto E, se necessaria, nulla è stato reperito presso gli archivi comunali, durante l'accesso agli atti effettuato dal sottoscritto.

Secondo quanto contenuto nell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità del 16/09/2008, sopra richiamata, il fabbricato, di cui anche l'immobile in oggetto fa parte, risulta in possesso delle relative dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, idrici-sanitari, riscaldamento e gas, oltre al certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato.

Si deve evidenziare che tutte le spese necessarie per la regolarizzazione dell'immobile, quelle per le eventuali richieste e/o rilascio delle certificazioni e quant'altro occorrente per il suo utilizzo, sono da considerarsi interamente a carico dell'acquirente e pertanto verranno poste in detrazione dal valore finale del bene.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano interrato, con accesso mediante rampa carraia di ingresso su Via al Campo Sportivo e successiva corsia interna comune al piano.

Il box in questione ha un'altezza interna di 2,50 m.

- Identificazione catastale:

- **foglio 10 particella 2468 sub. 13** (catasto fabbricati), categoria C/6, classe U, consistenza 14 mq, superficie catastale 16 mq; rendita 96,16 Euro, indirizzo catastale: Via Nava (in realtà in base alla toponomastica comunale Via al Campo Sportivo civ. 43), piano: S1, intestato a

- Coerenze: a nord: corsia/area di manovra comune sub. 42; ad est: box auto sub. 14; a sud: intercapedine e terrapieno; ad ovest: box auto sub. 12; sotto: terra; sopra: immobile al piano terreno, appartamento sub. 32 e percorso pedonale/area comune sub. 42.

L'intero edificio sviluppa complessivamente quattro piani, di cui tre piani fuori terra ed un piano interrato (piano box e cantine).

DESCRIZIONE DELLA ZONA:

I beni sono ubicati in zona semi-centrale, in un'area mista residenziale/commerciale.
Le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale.
Il traffico nella zona è locale; i parcheggi sono sufficienti.
Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

SERVIZI

- negozi:	giudizio:	scarso
- scuole:	giudizio:	buono
- servizi comunali (biblioteca)	giudizio:	buono
- impianti sportivi:	giudizio:	ottimo
- stazione carabinieri:	giudizio:	buono

COLLEGAMENTI

- stazione ferroviaria: distanza 1,6 Km	giudizio:	nella media
- casello autostradale Borghetto S.S.: distanza 5,4 Km	giudizio:	nella media
- casello autostradale Albenga: distanza 7,5 Km	giudizio:	sotto la media

QUALITA' E RATING INTERNO IMMOBILE

- livello di piano:	giudizio:	nella media
- esposizione:	giudizio:	nella media
- impianti tecnici:	giudizio:	buono
- stato di manutenzione generale:	giudizio:	buono
- servizi:	giudizio:	buono

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Delle Strutture :

<i>fondazioni:</i> realizzate in cemento armato.	giudizio:	buono
<i>strutture verticali:</i> realizzate in cemento armato.	giudizio:	buono
<i>travi:</i> realizzate in cemento armato.	giudizio:	buono
<i>solai:</i> (edificio) misto in travetti e laterizio.	giudizio:	buono
<i>copertura:</i> realizzata a due falde, in cemento armato		

con manto di copertura in tegole marsigliesi	giudizio:	buono
<i>scaie interne</i> : presenza nel fabbricato di n° 1 vano scala, con rampe parallele realizzate in cemento armato (da piano interrato a piano sottotetto).	giudizio:	buono
<i>rampa di accesso</i> : al piano interrato, del tipo carraia realizzata in cemento armato	giudizio:	buono
<i>balconi</i> : (relativi ai piani superiori dell'edificio non oggetto della presente perizia di stima), realizzati in cemento armato con parapetti frontali in muratura intonacata e tinteggiata e chiusure laterali con ringhiere di protezione in carpenteria metallica lavorata e trattata	giudizio:	buono

Delle Componenti Edilizie:

<i>cancello</i> : di ingresso al percorso comune condominiale P.T., realizzato in carpenteria metallica lavorata ad una anta, a battente, pedonale, con apertura manuale ed elettrica	giudizio:	buono
<i>pareti esterne</i> : (edificio) realizzate in muratura con finitura in intonaco tinteggiato	giudizio:	buono
<i>pareti interne</i> : parete di fondo realizzata in blocchetti di c.l.s. prefabbricati e pareti laterali box in c.a.	giudizio:	buono
<i>pavimentazione interna</i> : realizzata in calcestruzzo elicotterato	giudizio:	buono
<i>serramento box</i> : serranda basculante manuale in lamiera zincata, completa di maniglia e serratura	giudizio:	buono

Degli impianti:

elettrico: realizzato in canalina (conduit) esterna, fissata alla muratura, la tensione è di 220 V.
All'interno dell'immobile è presente un punto lu-

ce tipo plafoniera fissata al soffitto, comandabile
tramite interruttore con a fianco una presa da 10 A.
E' altresì presente un interruttore bipolare.

giudizio: buono

CONSISTENZA

Criterio di misurazione consistenza reale:

Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari

Criterio di calcolo consistenza commerciale:

descrizione	consistenza (mq)		indice		sup. commerciale (mq)
Box auto Fg10, Mapp. 2468, sub. 13	16,73	x	50%	=	8,36
Totale Box auto sub. 13, mapp. 2468, fg 10:	16,73				8,36

VALUTAZIONE

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: il prezzo di vendita è stato calcolato in base all'atto di compravendita - convenzione del 05/09/2006, rep. n. 37610, racc. n. 18240, ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 13 "Prezzo di prima cessione degli alloggi", con successivo aggiornamento del prezzo con l'adozione delle variazioni ISTAT, come imposto dal medesimo articolo.

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE:

Valore di mercato (quota 1/1 di piena proprietà): **mq 8,36 x €/mq 2.000,00 = € 16.720,00**

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE:

Per la valutazione dell'immobile in questione, trattandosi di edilizia pubblica convenzionata, il sottoscritto perito estimatore ha considerato attentamente quanto contenuto nell'atto di compravendita - convenzione stipulato tra il Comune di Ceriale e la _____ in data _____

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Serenella ROSSANO - Via Cesare Battisti n° 19 - Milano (MI)

Perito Estimatore: Geom. Giovanni Signorastri - Via Guidobono 23/9 sc. dx - 17100 Savona

tel.: 019.827364 - fax.: 019.850572 - cell.: 335.6260820

e-mail: geom.signorastri@libero.it; email PEC: giovanni.signorastri@geopec.it

05/09/2006 , ed in particolare quanto indicato all'art. 13, riferito al prezzo di prima cessione degli alloggi.

L'art. 13 di cui sopra, così recita: *“Il prezzo di prima alienazione di ogni unità immobiliare viene graduato sulla base della tabella millesimale applicata al costo convenzionale dell'interventoomississ.... incrementato delle percentuali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4955 del 5 dicembre 1997, ovvero applicando alla superficie complessiva dell'intervento, calcolata ai sensi della normativa inerente l'edilizia residenziale pubblicaomississ.... per un importo complessivo di € 1.661,50 più IVA e ciò alla data del 30 novembre 2005.*

Da tale data il prezzo dovrà essere aggiornato con l'adeguamento ISTAT relativo alla variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di agosto e il mese di luglio di ciascun anno successivoomississ”.

In base a quanto contenuto nel documento sopra riportato, il sottoscritto perito estimatore, ha quindi provveduto ad aggiornare il valore indicato nell'atto di compravendita - convenzione mediante tabella di adeguamento ISTAT.

Il criterio utilizzato per il calcolo della consistenza commerciale dell'immobile, sviluppato al punto precedente della presente stima, segue le indicazioni contenute nel Codice delle Valutazioni Immobiliari.

Le fonti di informazione consultate per la redazione del presente rapporto di stima immobiliare sono: Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Savona, Territorio, Servizi Catastali ed Ufficio tecnico di Ceriale (SV).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:

- le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni eventualmente riportate in perizia;
- il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;
- il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;
- il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione;
- il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare.

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Serenella ROSSANO - Via Cesare Battisti n° 19 - Milano (MI)

Perito Estimatore: Geom. Giovanni Signorastrì - Via Guidobono 23/9 sc. dx - 17100 Savona

tel.: 019.827364 - fax.: 019.850572 - cell.: 335.6260820

e-mail: geom.signorastrì@libero.it; email PEC: giovanni.signorastrì@geopec.it

CALCOLO DEL VALORE NETTO DI MERCATO DEL BENE:

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO:

A) BOX (sub. 13 mapp. 2468, fg 10, mq 16,73 lordi); valore intero: € 16.720,00

ADEGUAMENTI E CORREZIONI VALORE DI STIMA:

- Riduzione del valore del 7% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi, compreso inoltre rilascio certificato prevenzione incendi (C.P.I.), se necessario: € - 1.500,00

- Nota: le spese condominiali scadute ed insolute (indicate a pag. 5), che ammontano ad € 9,51 alla data della presente perizia di stima, saranno sostenute dal Fallimento.

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni apportate, nello stato di fatto in cui si trova:

€ 15.220,00

in arrotondamento: € 15.200,00

(diconsi euro quindicimiladuecento/00)

Savona lì, 24/09/2019

il perito incaricato

GEOM. GIOVANNI SIGNORASTRI



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue rectangular professional stamp. The stamp contains the following text: 'Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Savona', 'Iscrizione Albo N. 757', and 'Geometra Signorastri Giovanni'.

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Serenella ROSSANO - Via Cesare Battisti n° 19 - Milano (MI)

Perito Estimatore: Geom. Giovanni Signorastri - Via Guidobono 23/9 sc. dx - 17100 Savona

tel.: 019.827364 - fax.: 019.850572 - cell.: 335.6260820

e-mail: geom.signorastri@libero.it; email PEC: giovanni.signorastri@geopec.it