

## RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto del sopralluogo del 17/01/2022



Foto 1 – Vista dell'abitazione



Foto 2 – Vista della tettoia laterale



Foto 3 – Locale accessorio verso la strada



Foto 4 – Locali accessori e passo carraio



Foto 5 – Soggiorno al piano terreno



Foto 6 – Bagno al piano terreno




Foto 7 – Cantina piano terra




Foto 8 – Cucina piano terra



Foto 9 – Camera al piano primo



Foto 10 – Camera al piano primo



Foto 11 – Camera da ristrutturare al piano primo



Foto 12 – Bagno da ristrutturare al piano primo



Foto 13 – Locale di sgombero verso la strada




Foto 14 – Ripostiglio verso la strada