

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA R.G.E. n. 43/2021

Sopralluogo: 02/03/2022



Immagine 1 – Vista dello stabile dalla Via Umberto I con indicazione dell'appartamento oggetto di stima



Immagine 2 – Vista dell'ingresso condominiale Condominio San Carlo




Immagine 3 – Ingresso




Immagine 4 – Vista tra soggiorno e ingresso




Immagine 5 - Vista tra ingresso e soggiorno




Immagine 6 - Soggiorno



Immagine 7 - Cucina




Immagine 8 - Cucina




Immagine 9 - Bagno




Immagine 10 - Camera



Immagine 11 - Camera



Immagine 12 - Ripostiglio



Immagine 13 - Autorimessa



Immagine 14 - Passaggio comune per accedere all'autorimessa




Immagine 15 - Passaggio comune sulle cantine di pertinenza



Immagine 16 - Cantina




Immagine 17 - Vista interna della cantina
pertinenziale



Immagine 18 - Vista interna della cantina
pertinenziale