Esecuzione Immobiliare n. 1/2022 R.G.E. GIUDICE Dott. Antonino GERACI

BPER Credit Management S.C.p.A. con sede in Modena

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





foto 1 - vista dell'immobile dalla Strada Statale Cassia.



foto 2 - vista dell'area esterna dell'immobile oggetto di pignoramento.

Ronciglione (VT) 11 ottobre 2022

pag. 1/9

Esecuzione Immobiliare n. 1/2022 R.G.E. GIUDICE Dott. Antonino GERACI

BPER Credit Management S.C.p.A. con sede in Modena

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





foto 7 - vista del corridoio.




foto 8 - vista della camera da letto n. 1.

Ronciglione (VT) 11 ottobre 2022



Esecuzione Immobiliare n. 1/2022 R.G.E.

GIUDICE Dott. Antonino GERACI

BPER Credit Management S.C.p.A. con sede in Modena

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





foto 9 - vista interna del soggiorno.



foto 10 - infiltrazioni dalla copertura sul soffitto e parete del soggiorno.

pag. 5/9

Esecuzione Immobiliare n. 1/2022 R.G.E.

GIUDICE Dott. Antonino GERACI

BPER Credit Management S.C.p.A. con sede in Modena

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





foto 11 - vista d'ingresso e disimpegno dal soggiorno.



foto 12 - particolare del ripostiglio.

Ronciglione (VT) 11 ottobre 2022

Esecuzione Immobiliare n. 1/2022 R.G.E. GIUDICE Dott. Antonino GERACI

BPER Credit Management S.C.p.A. con sede in Modena

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





foto 13 - vista della camera da letto n. 2.



foto 14 - vista della camera da letto n.3.

Ronciglione (VT) 11 ottobre 2022

pag. 7/9

Esecuzione Immobiliare n. 1/2022 R.G.E.

GIUDICE Dott. Antonino GERACI

BPER Credit Management S.C.p.A. con sede in Modena

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





foto 15 - vista del bagno n.1.



foto 16 - vista del bagno n. 2.

Ronciglione (VT) 11 ottobre 2022

pag. 8/9