

**All. 13**

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA  
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

G. E. Dott. Marino Ferrari

**R.G.E. n. 537/2019**

Giudizio di esecuzione immobiliare promosso da:

*contro*

**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**BENE IMMOBILE PIGNORATO**  
alla data del 08.06.2020



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Parodi".

ARCHITETTO GIORGIO PARODI  
GENOVA





FOTO 1- *Bene n. 4*: Vialetto privato di accesso alla proprietà da via Norero (*mapp. 961 – Sub 1*).



FOTO 2 - *Bene n. 4*: Vialetto privato di accesso alla proprietà da via Norero (*mapp. 961 – Sub 1*).





FOTO 3 - **Bene n. 1**: Fronte est della villetta civ. 84 di via A. G. Norero.

**Bene n. 4**: corte (mapp. 961 - Sub 1) di pertinenza della villetta e autorimessa



FOTO 4 - **Bene n. 1**: Fronte sud della villetta civ. 84 di via A. G. Norero.

In primo piano il muro di sostegno dell'ampia corte facente parte del **Bene 4** (mapp. 961 - Sub 1)





FOTO 5 - **Bene n. 1**: Scorcio sud/ovest della villetta civ. 84 di via A. G. Norero.  
al piano seminterrato le finestre del **Bene n. 2** (Magazzino)



FOTO 6 - **Bene n. 1**: Scorcio nord/est della villetta civ. 84 di via A. G. Norero.





FOTO 7 - *Bene n. 1*: ingresso/soggiorno della villetta civ. 84 di via A. G. Norero.



FOTO 8 - *Bene n. 1*: angolo cucina nella stanza di soggiorno.





FOTO 9 - Bene n. 1: soggiorno della villetta civ. 84 di via A. G. Norero.



FOTO 10 - Bene n. 1: soggiorno della villetta civ. 84 di via A. G. Norero.





FOTO 11 - Bene n. 1: corridoio alle camere ed ai bagni.



FOTO 12 - Bene n. 1: Camera n. 1.



FOTO 13 - Bene n. 1: Camera n. 2 matrimoniale.



FOTO 14 - Bene n. 1: Camera n. 2 matrimoniale.





FOTO 15 - Bene n. 1: camera n. 3.



FOTO 16 - Bene n. 1: Bagno piccolo



FOTO 17 - Bene n. 1: Bagno grande.



FOTO 18 - Bene n. 1: Bagno grande.







FOTO 19 - Bene n. 1: Cantina/tavernetta.



FOTO 20 - Bene n. 1: Cantina/tavernetta.





FOTO 21 - Bene n. 1: Cantina/tavernetta.



FOTO 22 - Bene n. 1: Cantina/tavernetta.

**Bagno/lavanderia**





FOTO 23: *Bene n. 1*: Bagno/lavanderia.



FOTO 24: *Bene n. 1*: scala tra piano terra e piano 1°.



FOTO 25 - *Bene n. 2*: Magazzino, non ancora ultimato, si presenta *a rustico*.





FOTO 26 - Bene n. 2: Magazzino, non ancora ultimato, si presenta **a rustico**.  
*manca tramezzo di separazione dall'intercapedine*



FOTO 27 - Bene n. 2: Magazzino, non ancora ultimato, si presenta **a rustico**..





FOTO 28 - Bene n. 2: Magazzino, non ancora ultimato, si presenta *a rustico*..

*manca tramezzo di separazione dall'intercapedine*



FOTO 29 - Bene n. 2: Magazzino.

*manca tramezzo di separazione dall'intercapedine*



FOTO 30 - Bene n. 2: Magazzino.





FOTO 31 - Bene n. 3: Autorimessa, ultimata a rustico.



FOTO 32 - Bene n. 3: Autorimessa, ultimata a rustico.





FOTO 33 - Bene n. 3: Autorimessa, ultimata a rustico.



FOTO 34 - Bene n. 3: Autorimessa, ultimata a rustico.

*manca tramezzo di separazione dall'intercapedine*





FOTO 35 - Bene n. 6: Terreno Foglio 40 - Particella 441.

*Strada vicinale*



FOTO 36 - Bene n. 7: Terreno Foglio 40 - Particella 491.







**FOTO 37 - Bene n. 15: Terreno Foglio 40 – Particelle 957 e Bene n. 9: Terreno Foglio 40 – 500.**



**FOTO 38 - Bene n. 8: Terreno Foglio 40 – Particella 493.**





FOTO 39 - Bene n. 14: Terreno Foglio 40 - Particella 955.



FOTO 40 - Bene n. 14: Terreno Foglio 40 - Particella 955.

Bene n. 4: Particella 961.

